DEKRA-Nr: 0304 / 027588 / 2026 / B090011000039 vom 02.11.2026

# Vermarktungsbericht

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg |
| Besichtigung | 30.10.2026 |

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 149 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 22.09.2022 | Fahrzeugart | Anhänger sonstige |
| Hersteller | Hyundai | Typ / Verkaufsbez. | Santa Fe (TM)(10.2020->) / Santa Fe 1.6 T-GDI Signa.Plug-In Hybrid 4WD 5-Sitz |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | KMHS4812DNU052723 |
| HSN / TSN | 8252 / AJF | DAT €uropa-Code® | 013451042190001 |
| DAT Marktindex | DE001 6308 | Km-Stand abgelesen | 59521 |
| Nächste HU §29 StVZO | 12 / 2027 | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. |
| Zylinderanzahl | | Leistung (kW) | 132 |
| Hubraum (ccm) | 1598 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Getriebe | Automatik / | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe / Farbe | Glacier White / MIC / W3A / Weiß | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 235 / 55 R 19 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O | 6 mm |
| rechts | 235 / 55 R 19 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O | 6 mm |
| 2 links | 235 / 55 R 19 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O | 6 mm |
| rechts | 235 / 55 R 19 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O | 6 mm |
| Pannenset | | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 5-Sitzer, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder, Assistenz-Paket 2, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler Wagenfarbe, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Head-up-Display, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill dunkel verchromt, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad (Leder, perforiert) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole Aluminium-Dekor, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Navigations-Paket, Niveauregulierung der Hinterachse, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2765 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Signature-Paket, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Spannungswandler 220V, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Chrom, satiniert, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom), Verglasung Akustikglas, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 11609 | Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
| 16712 | Panorama-Schiebedach |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Türeinstieg hinten links eingedellt und zerkratzt, smart repair (Bild 6)
2. Motorhaube eingedellt und zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8)
3. Wartung fällig

## Fehlende Teile

1. Wartungsnachweise



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Türeinstieg hinten links eingedellt und zerkratzt



Bild 7 : Motorhaube eingedellt und zerkratzt



Bild 8 : Motorhaube eingedellt und zerkratzt