DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCSHPY7 ST138778	Date d'immatriculation	29/10/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-162-HW	Odometre	25 349 km
Modèle	Nouveau Frontera GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automat	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	FILIPPI Marseille Pinède				










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✗
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.2 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.1 mm



Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.6 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

2



Elément	Obturateur de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Eclat
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6

Elément	Kit roue secours Complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

7



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Capot
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

11



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

12

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Autres dommages

13

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

VH GRELE
PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 5.2 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 6.0 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 5.1 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 6.6 Mm