DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002617949
Besichtigt am:	21.08.2026 13:58
Berichts-Nr:	11228375
FIN:	WAUZZZGY9RA004713



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZQ
Erstzulassungsdatum:	10.08.2023
Laufleistung:	39.612 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Lenker-Hinterachse

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachkantenspoiler

Dachreling in Aluminium

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Glanzpaket

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurapplikationen Aluminiumoptik

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Komfortöffnung Gepäckraumklappe

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen
Licht-/Regensensor
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
Mittelarmlehne vorn
MMI Navigation plus mit MMI touch
MMI Radio plus
Modellbezeichnung und Technologieschriftzug
Modul Boden hinten Ausführung 5
Motorabdeckung
Müdigkeitserkennung
N.N.N. Ausführung 1
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagepaket
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Audi drive select
Ohne Bedieneinheit Ladesystem
Ohne Belederung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Head-up-Display
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Lade-Dock
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Logoprojektion
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ohne Speedlimiter (LIM)
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Vorkonditionierung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
Räder der Serie
Räder, 5-Parallelspeichen 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17
Räder, 5-Parallelspeichen, 6,5Jx17, Winterreifen 205/50 R17
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/45 R17 91Y
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)
Scheinwerfer
Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Seitenschweller Standard
Serienfahrwerk
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sondersteuerung I/VP
spezielles Typschild EU
Sportback
Spurverlassenswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steckdose im Fond 12 V

Steuerung (werksintern)

Steuerung SWIN

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Konsens

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	205/55 R 17 93 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/55 R 17 93 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/55 R 17 93 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/55 R 17 93 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.900,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 1.900,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGY9RA004713 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11228375
vom: 21.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

2 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren

