Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



SKODA Kodiaq

SKODA Kodiaq 2.0 TDI DSG Clever

Fahrgestellnummer (FIN)	**TMBJJ7NSXP8012575**
Kilometerstand (km)	**113.309**
Erstzulassungsdatum	**20.09.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Black-Magic Perleffekt**
Interieurfarbe	**Stoff Clever Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11748247**	Besichtigt am	**04.11.2026 09:08:53**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Continental	215/65 R 17 99 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	215/65 R 17 99 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 99 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 99 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
2 | Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
3 | Tür hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Türzierleiste hinten links	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
5 | Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen	Ersetzen
6 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
7 | Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



2 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm² & > 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

3 | Tür hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Türzierleiste hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







5 | Tirefit

Schadensart	**Abgelaufen**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**












6 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









7 | Tür vorne rechts

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

12V-Steckd. in der Mittelkons u. Koffer.	Ablagefach auf dem linken Radhauskasten	Ablagefächer hinter den Radhauskasten
Aeroscheibenwischer vorn	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"	Airbag, Fahrer-Knieairbag
Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne	Allergenfilter
Anhängerzugvorrichtung, Schwenkbar	Antiblockiersystem (ABS)	Antriebs-Schlupf-Regelung
Armaturentafel in Schwarz / Schwarz	Assistenzsystem Traveller (DSG)	Außensp. el. einst./beheizb. m. Seitenbl
Außenspiegel elek.anklap.ink.Aut.Abblend	Berganfahrassistent	Bremsassistent, hydraulisch
Care C.: Proakt. Dienste Laufz. 14 Jahre	Dachhimmel Grau	Dachreling, schwarz
Dekoreinlage CLEVER	Diebstahlwarnanlage	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Easy Start (Start-Stopp-Taste)
eCall	Elektr.Parkbremse inkl.Auto-Hold-Funk.	Elektrische Heckklappenbed.mit Komfortö.
Elektronische Querdifferenzialsp. (XDS+)	ESC Elektron. Stabilisierungskontrolle	Fahrlichtassistent und Regensensor
Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC inkl. F	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernlichtassistent (Light Assist)
Frontradarassistent inkl.City-Notbrensfu	Fußmatten vorne und hinten	Geschlossenes Ablagefach auf der Fahr.
Getönte Scheiben	Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	Handschuhfach beleuchtet
Infotainmentsystem Amundsen (Clever)	Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücks	Kessy - Zugangs- und Start-Stopp-System
Klimaanlage Climatronic (2-Zonen)	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)	Kofferraumabdeckung
Komfort Telefonfreispr. inkl. Phonebox	Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.	Lackierung: Metallic/Perleffekt
Lackierung: Uni	LED-Ambientebeleuchtung	LED-Matrix-Scheinwerfer
LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik	Lederlenkrad mit Multifunktionstasten	Lenkrad: Sport-Multifunkti-Lederlenkrad
Leseleuchten vorn am Dachhimmel	Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit	Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach
Motorschleppmomentregelung (MSR)	Multifunktionsanzeige im Kombiins.,Farb.	Multikollisionsbremse
Nebelschein. m. integr. LED Tagfahr	Paket: Business Columbus (Clever)	Paket: Family
Panoramaschiebedach elektrisch	Parklenkassistent	Parksensoren vorn & hinten
Polster: Stoff	Räder: 19" Leichtmetallfelgen Aronia Pla	Räder: RunFlat-Bereifung mit Seal Techno
Radhausabdeckung	Radiozubehör: 8 Lautsprecher	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB
Radiozubehör: SmartLink	Radiozubehör: Wireless SmartLink	Reifendrucküberwachung
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklap.	Scheibenwaschdüsen beheizt, vorn
Scheinwerferreinigungsanlage	Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte Kodiaq
Sitze: Beheizbare Vorder- und äußere Rü.	Sitze: Einst. Lendenwirbels. i. d. Vord.	Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze
Sitze: Lehnenfernentriegelung der Rücks.	Skoda Care Connect	Skoda Infotainment Online
Sonnenblenden m. Make-up-Spiegel	Sonnenschutzrollo für d. Seitens. hinten	Standheizung
Sunset	Tablethalter im Fond	Türeinstiegsleisten vorn
Variabler Ladeboden im Kofferraum	Variables Befestigungskonzept im Koffer.	Verzurrösen im Kofferraum
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



