MACADAM
Mercedes-Benz * Sprinter CC '18


Voertuiginformatie

Merk:	**Mercedes-Benz**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Automaat**	Kleur carrosserie:	
Model:	*** Sprinter CC '18**	Chassisnummer:	**W1V9071351N226590**
Type brandstof:	**Diesel**	Vermogen:	**110 kW**
Versie:	**Spr.315 150 35 L3H1 RWD A CC**	1ste tenaamstelling	**16-12-2022**
Kilometerstand:	**201920 km**	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Interieur	1
Links	2
Rechts	2
Voorzijde	1

Commerciële foto's










Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	**Ja**	Carkit	**Ja**	Middenarmsteun	**Ja**
Radio multimedia	**Ja**				

Schade

Buitenspiegel L kap
Kras(sen)
Vervangen
Links




Buitenspiegel R kap
Kras(sen)
Vervangen
Rechts




Bumper V
Vervormd / Geforceerd
Vervangen
Voorzijde





Side bar L
Vervormd / Geforceerd
Vervangen
Links




Side bar R
Vervormd / Geforceerd
Vervangen
Rechts




Stoelbekleding zitting VL
Versleten
Vervangen
Interieur





Banden

Voor Links
Zomer
235/65/16/113/R
Goodyear
4,6 mm
Voor Rechts
Zomer
235/65/16/113/R
Goodyear
6,7 mm
Achter Links
Zomer
235/65/16/113/R
Goodyear
3,6 mm
Achter Rechts
Zomer
235/65/16/113/R
Goodyear
3,2 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**2**	CO2 Emissie	**333**
Digitaal onderhoud	**Ja**	GPS opslag	**N.v.t.**
Hoedenplank/rolhoes	**N.v.t.**	Instructieboek	**N.v.t.**
Onderhoudsboekje	**N.v.t.**	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels	**2**		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.