Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002601129
Besichtigt am:	26.08.2026 15:49
Berichts-Nr:	11256848
FIN:	WAUZZZGA5RA005246



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BXF
Erstzulassungsdatum:	06.09.2023
Laufleistung:	77.331 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	01.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	53.256 km
Restlauf bis Service:	0 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y

5 Türen

Abgasendrohre

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket mit USB-Ladeschnittstellen im Fond

Abwicklung Serie

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket

Assistenzpaket Fahren

Assistenzpaket Parken

Assistenzpaket Sicherheit

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi drive select

Audi pre sense basic

Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitz höheneinstellbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne, beleuchtet

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe mit grauem Colorstreifen

Funktionspaket

Funktionspaket Reifen

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Infotainmentrechner

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder-Kombination schwarz
Interieurapplikationen Aluminiumoptik
ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Kältemittel R1234yf
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Kein Selbstabholer
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger vorn
Kindersicherung, manuell
Klima- und Komfortpaket
Kofferraumbodenmatte
Komfortklimaautomatik
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortpaket plus
Komfortpaket Sitze
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leder/Kunstleder-Kombination
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Scheinwerfer
Linkslenker
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Modul Boden hinten Ausführung 7
Müdigkeitserkennung
Nebelschlussleuchten
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Belederung
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-up-Display
Ohne Individualeinbau
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kompensor
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Nackengebläse
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Trennwand
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Windschott
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Optikpaket schwarz
Progressivlenkung
Räder der Serie
Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 215/55 R17
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/55 R17 94V
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reserverad platzsparend
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S tronic
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienfahrwerk
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sideblades in Manhattangrau Metallic

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sondersteuerung I/VP

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung

Stabilisator vorn

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung SWIN

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Spotrepair
5	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Türverkleidung hinten rechts	Deformiert	Ersetzen
8	Türverkleidung hinten links	Deformiert	Ersetzen
9	Türgriff innen hinten links	Kratzer	Ersetzen
10	Dach	Kratzer	Polieren
11	Stoßfänger vorne	Kratzer	Polieren
12	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	A-Säule links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.500,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 1.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	202,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	185,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGA5RA005246 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren







2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen




4 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Spotrepair

5 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen

Kommentar	Reifen mehrfach eingerissen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



7 - Türverkleidung hinten rechts - Deformiert - Ersetzen







8 - Türverkleidung hinten links - Deformiert - Ersetzen





9 - Türgriff innen hinten links - Kratzer - Ersetzen





10 - Dach - Kratzer - Polieren









FIN: WAUZZZGA5RA005246

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

11 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Polieren





12 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

GEBRAUCHSSPUREN


1 - A-Säule links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11256848
vom: 27.08.2026

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)