DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002649229
Besichtigt am:	14.09.2026 10:47
Berichts-Nr:	11439270
FIN:	WVWZZZAAZMD025079



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	22.04.2021
Laufleistung:	87.552 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel

2 Kopfstützen hinten, absenkbar

2 Lautsprecher

2 Türen

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW

4 Stahlräder 5 J x 14

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Standard

Allergenfilter

Antenne für FM-Empfang

Armaturentafel zweiteilig

Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dachhimmel in light grey

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dash Pad "Black Cube"

Digitaler Radioempfang DAB+

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom

Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich

Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrerassistenzpaket

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber vorn elektrisch

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar

Geschwindigkeitsregelanlage

Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht

Handbremshebelgriff in Kunststoff

Handschuhfach mit Klappe

Hochton-Signalhorn

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kennzeichenträger vorn (groß)

Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lenkrad

Linkslenker

Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende

Maps + More Dock

Mit Blende

move up!

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionskamera

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normalausführung

Ohne Ablagekasten

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling

Ohne Dekorleisten

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Fußmatten

Ohne Halter

Ohne Individualeinbau

Ohne Regenschirm(e)

Ohne Sicherungsdose

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Wartungsintervallverlängerung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Radio "Composition Phone"

Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert

Reifenkontrollanzeige

Reifenlieferanten für EU Länder

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

SBBR-Leuchten, Normalausführung

Schaltgetriebe MQ100

Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend

Scheibenbremsen vorn innenbelüftet

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagfahrlicht

Telefonschnittstelle

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Türinnenbetätigung in Chrom

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vordersitze beheizbar

-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Wärmeschutzverglasung grün

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

We Connect Go

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,inkl. Funkfernbedienung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Lackieren
6	Radkappe vorne rechts	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne rechts	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkastenverkleidung vorne rechts	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen
3	Radzierblende hinten rechts	Fehlt	Ersetzen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.073,48
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.055,63
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.000,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 13.129,11

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	574,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	368,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVWZZZAAZMD025079 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren









2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

5 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Lackieren

6 - Radkappe vorne rechts - Gebrochen - Ersetzen




DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






2 - Tür vorne rechts - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





FEHLTEILE



1 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Fehlt - Ersetzen

2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen



3 - Radzierblende hinten rechts - Fehlt - Ersetzen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439270
vom: 14.09.2026