**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 44347350

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026

# Gutachten

| | |
|---|---|
| **Betreff** | [redacted] |
| **Auftrag durch** | [redacted] |
| **Besichtigungsdatum / Ort** | 03.03.2026 |
| **Fahrzeug-Identnummer** | WDB4632721X285803 |

[redacted]

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 44347350

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026

# Gutachten

| | |
|---|---|
| **Betreff** | [redacted] |
| **Auftrag durch** | [redacted] |
| **Besichtigungsdatum / Ort** | 03.03.2026 |
| **Fahrzeugart** | Geländewagen |
| **Hersteller** | Mercedes-Benz |
| **Modell / Verkaufsbezeichnung** | Mercedes-AMG G 63 |
| **Schlüssel-Nummern HSN / TSN** | 1313 EYD 00005 |
| **Fahrzeug-Identnummer** | WDB4632721X285803 |
| **Anzahl Besitzer** | 2 |
| **Erstzulassung / Letzte Zulassung** | 26.10.2017 / 05.11.2021 |
| **Nächste HU** | 03/2026 |
| **Fahrzeug Dokumente** | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) |
| **Nummer ZB2** | GF184654 |
| **Laufleistung** | 106.532 km / abgelesen |
| **Farbe / Farbcode** | 046 designo platinschwarz metallic |
| **Antriebsart** | Allradantrieb |
| **Kraftstoffart** | Benzin |
| **Hubraum / Leistung** | 5.461 ccm/ 420 kW |
| **Zylinder / Schadstoffklasse** | 8 / EURO6;W;PI/CI; M, N1 I |
| **zul. Gesamtgewicht (kg)** | 3.200 |
| **Anzahl Türen / Anzahl Sitze** | 5 / 5 |
| **Getriebe** | Automatik |
| **Anzahl Gänge** | 7 |

| | |
|---|---|
| **Polster / Farbe** | Leder / Braun |
| **Anzahl Schlüssel** | 2 von 2 Schlüsseln vorhanden |
| **Wartungsheft / Wartungsnachweis** | digitaler Nachweis / unvollständig |
| **Restlauf bis Service** | 133 Tag(e) |
| **Probefahrt** | nicht durchgeführt |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar |
| **Nachlackierung** | Feststellbar |

**Bereifung / Felge**

| Achse / Größe | Hersteller | Bereifung | Profil [mm] |
|---|---|---|---|
| #1 295/40 R21 111V | Yokohama | Winterreifen auf Leichtmetall | 7 / 7 |
| #2 295/40 R21 111V | Yokohama | Winterreifen auf Leichtmetall | 8 / 8 |

**Ersatzrad**

| | | |
|---|---|---|
| | Ersatzrad | 8 |

| | |
|---|---|
| **Zulässigkeit Räder** | Nicht nachweisbar an Hauptbereifung, Achse 1 und 2. |
| **Verkehrssicherheit Räder** | Verkehrssicher |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Fahrzeugausstattung

| Code | Ausstattung |
|---|---|
| 114K | Steuercode für Serviceintervall 20000 km |
| 250B | MOBILO |
| 2XXL | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
| 332B | Sprache Kombiinstrument - deutsch |
| 402B | DVD-Player mit Regional-Code 2 Europa.Japan |
| 969 | COC-Papier EU6 mit Zulassungsbescheinigung Teil 2 |
| BB3 | Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP®) |
| BS2 | AMG Bremssättel vorn und hinten rot lackiert |
| C63 | Unterfahrschutz Edelstahl |
| C94 | Außenschutzleiste mit Ziereinlage in dunkler Aluminiumoptik |
| EA2 | Totwinkel-Assistent |
| EF6 | Digitales Radio |
| EK0 | Mercedes-Benz Notrufsystem |
| EK3 | MB Connect - Remote Online (HERMES) |
| EM0 | Vorrüstung für Live Traffic Information |
| EM2 | Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten |
| EO2 | Headunit Europa/GUS-Staaten/Mongolei |
| EU4 | COMAND Online |
| EU9 | Harman Kardon Logic7 Surround-Soundsystem |
| EV1 | Smartphone Integration |
| EV3 | Smartphone-Integration Carplay |
| EV4 | Smartphone-Integration Google Automotive |
| EX9 | 3 Jahre kostenfreie Kartendaten-Updates |
| EZ8 | Park-Assistent PARKTRONIC |
| EZ9 | Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC |
| F16 | Schiebedach elektrisch mit Hebefunktion |
| F463 | BAUREIHE 463 |

| Code | Ausstattung |
|---|---|
| F49 | Frontscheibe, beheizt |
| FB1 | Trennnetz |
| FG3 | Bottleholder hinten |
| FH2 | designo Innenhimmel Mikrofaser DINAMICA |
| FR1 | Ambientebeleuchtung |
| FR8 | Rückfahrkamera |
| FT2 | Fahrzeugwiegung für COC |
| FV | Stationswagen lang |
| FZ8 | EDW mit Abschleppschutz und Innenraumabsicherung |
| G42 | AMG Speedshift Plus 7G-TRONIC |
| GA | Getriebe automatisch |
| H10 | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
| H11 | Heizung für Fondsitzbank |
| H12 | Standheizung |
| IM2 | Bereifung 295/40 R21 |
| IW0 | ETG - E1*96/79*0064*38 TYP 463 |
| JC8 | Instrumententafel Leder Nappa |
| L | Links-Lenkung |
| M55 | HUBRAUM 5,5 LITER |
| M92 | Abgasreinigung Euro6 Technik |
| MC8 | Motor M157 DE 55 LA |
| ME2 | Leistungssteigerung |
| MJ7 | ECO Start-Stopp-Funktion |
| P88 | AMG Sport-Streifen seitlich (foliert) |
| Q55 | Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung |
| R12 | 53,3 cm (21") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
| RB5 | Reserveradabdeckung in Wagenfarbe lackiert |
| RY6 | Reifendruckkontrolle |

| Code | Ausstattung |
|---|---|
| S00 | designo manufaktur |
| SD0 | ISOFIX Kindersitzverankerungen |
| T84 | Trittbretter seitlich |
| V57 | EASY-PACK Laderaumabdeckung |
| VL2 | Fußmatten Velours |
| VL9 | AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa |
| W72 | Wärmedämmend dunkel getöntes Glas |
| X02 | EG Typschild |
| XN8 | Steuercode Modelljahr 8 |
| XU1 | Schilder / Druckschriften Deutsch |
| XZ7 | Änderungsjahr 2017 (Modelljahr 2018) |
| Y65 | Klima - Kältemittel alternativ |
| Y75 | Sonderlackierung |
| Y78 | Kratzbeständiger Klarlack |
| YF9 | Garagentoröffner |
| ZA2 | Transportvollverpackung |
| ZB8 | Exclusive Edition |
| ZG2 | designo Klavierlack schwarz |
| ZI2 | designo Interieur zweifarbig |
| ZP9 | designo Extra |
| ZR2 | AMG für Europa/Japan |
| ZY0 | designo - Fahrzeug |
| ZZ1 | designo - Lack |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tür vorn links | Lautsprecherabdeckung - beschädigt - erneuern | [redacted] | [redacted] |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 44347350

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Seitenwand links | Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair | [redacted] | [redacted] |
| 3 | Verkleidungen/ Abdeckungen | Fußmatten - beschädigt - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 4 | Tür vorn rechts | Tür - Delle(n) - Smart Repair | [redacted] | [redacted] |
| 5 | Karosserie | Eckbeplankung rechts - Kratzer - Smart Repair | [redacted] | [redacted] |
| 6 | Verkleidungen/ Abdeckungen | Teppichboden vorn links - Brandloch - Smart Repair | [redacted] | [redacted] |
| 7 | elektronische Systeme | elektronische Systeme (KV-KLA: Luftqualitätssensor) - elektrischer Fehler - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 8 | elektrisches System | elektrische Ausrüstung (KV-SAM: Korrosion Rückstrahler R) - elektrischer Fehler - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 9 | Tür hinten links | Türdichtung - Brandloch - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 10 | Motorhaube | Dämmmatte - Marderschaden - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 11 | elektronische Systeme | elektronische Systeme (KV-MKL: Lambdasonde) - leuchtet - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 12 | Multimediasystem | Handyhalterung - beschädigt - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 13 | Kotflügel links | Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren | [redacted] | [redacted] |
| 14 | Kotflügel rechts | Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren | [redacted] | [redacted] |
| 15 | elektronische Systeme | elektronische Systeme (KV-EDW: Steuergerät elek. Diebstahl-Warnanlage) - elektrischer Fehler - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 16 | Motorhaube | Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | [redacted] | [redacted] |
| 17 | Seitenwand rechts | Seitenwand - Kratzer - lackieren | [redacted] | [redacted] |
| 18 | Seitenwand rechts | Einstieg (AMG Blende) - verformt - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 19 | Sonstiges | Inspektion/Wartung - fällig - erneuern | [redacted] | [redacted] |

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Karosserie | Eckbeplankung links (Staubeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren | [redacted] | [redacted] |
| 21 | Fahrzeugdach | Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | [redacted] | [redacted] |
| 22 | Tür vorn links | Tür (KV-TSG VL: Leitungssatz) - elektrischer Fehler - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 23 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 24 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 25 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 26 | Verglasung | Frontscheibe mit Regensensor - Steinschlag - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| 27 | Stossfänger vorn | Stossfänger vorn (inkl. Verkleidung unten) - verformt - erneuern | [redacted] | [redacted] |
| | | Summe (netto): | [redacted] | [redacted] |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|---|---|---|---|---|

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Fehlteile

| Nr. | Fehlteil | Rep.Kosten | Minderwert |
|---|---|---|---|
| 1 | Unterlagen - HU Bescheinigung | [redacted] | [redacted] |
| 2 | Unterlagen - COC Papiere | [redacted] | [redacted] |
| 3 | Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer) | [redacted] | [redacted] |
| | Summe (netto): | [redacted] | [redacted] |

## Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| 1 | Seitenwand links | |

## Lackschichtdicke

| Nr. | Ort | Messung |
|---|---|---|
| 1 | Seitenwand links | 687 µm |

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Steinschlag Frontscheibe

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 22 Übersichtsfotos, 50 Beschädigungsfotos

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 44347350

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026

# Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 2:** Schräg vorne (rechts)



**Abbildung 3:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 4:** Schräg hinten (links)




**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7:** Innenraum




**Abbildung 8:** Innenraum



**Abbildung 9:** Innenraum




**Abbildung 10:** Kombiinstrument




**Abbildung 11:** Laufleistung



**Abbildung 12:** Instrumententafel




**Abbildung 13:** Montierte Bereifung




**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Dokumente




**Abbildung 16:** FIN




**Abbildung 17:** Unterboden




**Abbildung 18:** Unterboden




**Abbildung 19:** Sonstiges




**Abbildung 20:** Sonstiges




**Abbildung 21:** Sonstiges





**Abbildung 22:** Sonstiges

# Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Lautsprecherabdeckung - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Lautsprecherabdeckung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair




**Beschädigung #5:** Karosserie: Eckbeplankung rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Karosserie: Eckbeplankung rechts - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - Brandloch - Smart Repair




**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - Brandloch - Smart Repair




**Beschädigung #9:** Tür hinten links: Türdichtung - Brandloch - erneuern



**Beschädigung #9:** Tür hinten links: Türdichtung - Brandloch - erneuern



**Beschädigung #10:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #10:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern




**Beschädigung #11:** elektronische Systeme: elektronische Systeme (KV-MKL: Lambdasonde) - leuchtet - erneuern



**Beschädigung #12:** Multimediasystem: Handyhalterung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #12:** Multimediasystem: Handyhalterung - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #13:** Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #13:** Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #14:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #14:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #16:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #17:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren




**Beschädigung #18:** Seitenwand rechts: Einstieg (AMG Blende) - verformt - erneuern




**Beschädigung #18:** Seitenwand rechts: Einstieg (AMG Blende) - verformt - erneuern




**Beschädigung #20:** Karosserie: Eckbeplankung links (Staubeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




**Beschädigung #20:** Karosserie: Eckbeplankung links (Staubeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




**Beschädigung #21:** Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #21:** Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #21:** Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #21:** Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #23:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #23:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #24:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




**Beschädigung #24:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern





**Beschädigung #25:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #25:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #26:** Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #26:** Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #27:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Verkleidung unten) - verformt - erneuern



**Beschädigung #27:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Verkleidung unten) - verformt - erneuern



**Beschädigung #27:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Verkleidung unten) - verformt - erneuern



**Beschädigung #27:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Verkleidung unten) - verformt - erneuern