MACADAM

Lynk & Co 01


Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	**Blu scuro**
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E75NE014658**
Carburante:	**Ibrido plug-in**	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**13/10/2022**
Chilometraggio:	**67225 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti	1
Destra	2
Dietro/posteriore	2
Ruote	2
Sinistra	1

Immagini commerciali





















Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì**	Tetto panoramico	**sì**


Danni

Cerchio in lega post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote





Cofano anteriore
Graffiature
Verniciatura
Davanti







Copribagagli-Cappelliera
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore







Kit di riparazione pneumatici
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore





Pneumatico post. Dx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote








Porta ant. Dx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra





Porta ant. Sx
Graffiature
PRM
Sinistra





Porta post. Dx

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Destra





Pneumatici

Davanti Sinistra	
Estate	
In lega	
235/45/20/100/W	
Continentale	
5,8 mm	
Davanti Destra	
Estate	
In lega	
235/45/20/100/W	
Continentale	
4,6 mm	
Dietro Sinistra	
Estate	
In lega	
235/45/20/100/W	
Continentale	
4,4 mm	
Dietro Destra	
Estate	
In lega	
235/45/20/100/W	
Continentale	
3,0 mm	

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Colore Carrozzeria	**Blu scuro**	Copribagagli	**sì**
Libretto di circolazione	**sì**	Libretto di circolazione	**Originale**
Libretto di manutenzione	**sì**	Livello carburante	**25**
Motore funzionante	**sì**	Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**	Numero di chiavi totali	**3**
Numero di poggiateste rimuovibili	**3**	Numero di porte	**5**
Numero di posti	**5**	Tipo di vernice	**metallico**

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.