UCS

CUPRA Leon



Fahrzeugdaten

Verwertungstyp	Standard
Farbe	schwarz - metallic
Kilometerstand	16.692 km
Motor (Treibstoff)	Benzin (mild) Hybrid
Hubraum	1.498 ccm
Leistung	110 kW/ 150 PS
Getriebeart	DSG 7-Gang
Antriebsart	Frontantrieb
Türen	5
Steuerart	Regelbesteuerung
NoVA-Satz	6.0 %
NoVA	Bereits abgeführt
NoVA Rückvergütung	-
Verbrauch	5,4 l/100km
CO2 Emission	123 g/100km
Emissionsklasse	EURO 6 EB
Erstzulassungsdatum	21.05.2026
Modelljahr	2026
Modellcode	KUGB5Z06
Farbcode	SCHWARZ DM
Fgst-Nr.	VSSZZZKL0TR081296
Vorbesitzer	1
Eurotax	-
Sitze	5
Chassis	Fließheck
Nettogewicht	1.394 kg
Gesamtgewicht	1.870 kg
Infotext	Mietwagen - ARAC entscheidet über Verkauf und stellt die Rechnung aus.

Neuwagen-Informationen

Allgemeiner Preis

Modellpreis:	EUR	31.626,98
Farbpreis:	EUR	619,04

Mehrausstattungspreis

PB1 - EDGE Paket	EUR	563,49
PG6 - Reserverad platzsparend	EUR	79,37
FTE - Fußmatten Original Textil	EUR	99,21
RN4 - Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	EUR	646,83
PTC - SKYLINE Panorama-Glasdach	EUR	805,56
PRP - Anhängevorrichtung Vorbereitung	EUR	162,69
YW8 - 5 Jahre / 100.000 km Garantie	EUR	0,00
R8A - Felgen Alu 18" "WINDSTORM"	EUR	492,06
WW1 - Winter-Paket	EUR	309,52
Summe Mehrausstattungen	**EUR**	**3.158,73**

Gesamtpreis netto	**EUR**	**35.404,75**
6.0% NoVA-Satz	EUR	2.124,29
Umsatzsteuer 20.0%	EUR	7.080,95
Gesamtpreis inkl. 6.0% NoVA-Satz Umsatzsteuer 20.0%	EUR	44.609,99

Ausstattung

230V-Steckdose im Gepäckraum sowie 12V-	2x USB-C vorne + 2x USB-C hinten
3-Punkt-Sicherheitsgurte	3-Zonen-Klimaanlage "Climatronic"
5 Jahre / 100.000 km Garantie	5 Jahre / 100.000 km Garantie
7 Lautsprecher	Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Alkohol-Interlock Vorbereitung
Ambientebeleuchtung Tür einfärbig	Anhängevorrichtung Vorbereitung
Antenne für Radio	Außenspiegel elektr. verstell-/beheiz-,
Ausweich- und Abbiegeassistent	Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Bordwerkzeug	CUPRA CONNECT 3.0
CUPRA Emblem am Lenkrad	CUPRA Fahrprofile
CUPRA Full Link WIFI	CUPRA Stoßstangen
Coming Home & Leaving Home Funktion	DSG Wippschalter (shift by wire)
Dachhimmel schwarz	Differentialsperre (XDS)
Digitaler Radioempfang (DAB)	Digitales Cockpit Plus 10"
Doppelton-Signalhorn	EDGE Paket
Einstiegsleisten beleuchtet	Elektronische Handbremse mit Auto-Hold
Felgen Alu 18" "WINDSTORM"	Fensterheber elektrisch vorne & hinten
Fensterschachtleisten Schwarz glänzend	Fernlichtassistent
Front Assist	Fußmatten Original Textil
Gepäckraumabdeckung	Gurtanschnallkontrolle auf allen
Haltegriffe am Dachhimmel	Heckklappe manuell
Heckscheiben Wisch-/Waschanlage	Induktionsladeschale belüftet (15 Watt)
Innenspiegel automatisch abblendend	Kessy (Keyless Go)
Kindersitzbefestigung für I-Size	Kopfstützen vorne und hinten
Kopfthorax-Airbags vorne und hinten	Kreuzungsassistent
Lüftungsumrandung in Dark Aluminium	LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
LED-Rückleuchten inkl. dynamischer	Ladeboden variabel
Lendenwirbelstütze f. Fahrer & Beifahrer	Leseleuchten LED vorne und hinten
Leuchtweitenregulierung automatisch	Müdigkeits- und Ablenkungserkennung
Müdigkeits- und Ablenkungserkennung	Media System 12,9" (32,8cm)
Mittelarmlehne hinten inkl. Rücksitz-	Mittelarmlehne vorne
Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	Parksensoren vorne und hinten
Pedale in Aluminium-Optik	Preisschutz

Progressivlenkung	Radschrauben Standard ohne
Rechtshinweise mobile Online-Dienste	Regen- und Lichtsensor
Reifen 225/40 R18	Reifendruckkontrolle
Reserverad platzsparend	SKYLINE Panorama-Glasdach
Scheiben abgedunkelt (ab B-Säule)	Scheibenbremsen hinten
Sitzbezug Stoff	Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel
Sport-Komfortsitze	Spracherkennung
Spurhalteassistent	Start-Stopp-System
Supersport-Lenkrad beheizbar	Tankvolumen 45 Liter
Taschen an der Rückseite der Vordersitze	Tire-Mobility-Set
Verbundlenkerachse	Verkehrszeichenerkennung
Voll-LED-Scheinwerfer (HIGH)	Vordersitze höhenverstellbar
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe	Wegfahrsperre elektronisch
Welcome Light im Außenspiegel	Winter-Paket
Wischwasserstandsanzeige	Zentralairbag zwischen den Vordersitzen

Bilder











VSSZZZKL0TP817296
SPAIN
E19 03 3146


MD-789FX
THB 9971
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
30


10:35
29.10.2026
Fahrzeit
0:00 h
Ø-Verbrauch
--.- l/100km
Fahrstrecke
0 km
Ø-Geschw.
2 km/h
150 km
16692 km


11.0 °C
Kein Bluetooth-Audioplayer verbunden.
150 km
20 km/h


10:35
Service
Assistenten
Fahrzeug
Status
Fahrdaten
Ölwechsel-Service fällig
in 13400 km / 547 Tagen
Inspektion fällig
in 13400 km / 547 Tagen
Serviceposition Wischer
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VSSZZZKL0TR081296
AUTO
OFF
CLIMA
OFF



CUPRA
LEON
BITTE LESEN
















225/40R18 92Y


mm/inch
5.72
OFF ON ZERO




mm/inch
5.36
OFF ON ZERO




mm/inch
6.15
OFF ON ZERO




mm/inch
6.07
OFF ON ZERO


CUPRA


DEKRA


DEKRA




DEKRA





Nachfolgende Bilder dokumentieren den Fahrzeugzustand und wurden nicht als Schaden bewertet.

Die Abnützung ist ☑ und entspricht den Einsatzbedingungen.





DEKRA Austria GmbH
Technisches Büro für KFZ und Verkehr

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11 / B05
Telefon: +43.50.19 25 01020, Fax: +43/810/9554 356 404,
office.at@dekra.com www.dekra-austria.at

DEKRA
Alles im grünen Bereich.

Unser Zeichen : 18106819
Gutachten-Nr. : 261684

Schadensdatum : 29.10.2026
Polizze-Nr. : 5741794/01334
beauftragt durch : Michael Haim Porsche Bank AG
eingelangt am : 23.10.2026
Bearbeiter : Predatsch Michael

Porsche Bank AG
Vogelweiderstraße 75
A-5021 Salzburg

1100 Wien, am 29.10.2026

Anspruchsteller : ARAC GmbH

Reparaturfirma : Arac Fuhrpark HUB, Zeppelinstraße 4, AT-2401 Fischamend
E-Mail: sarah.bleich@europcar.at

G U T A C H T E N

Betrifft : PKW / M1 Cupra Leon 1,5 TSI eHybrid 204 Tribe Leon
Deckungsart : Leasingfahrzeug
Fahrgestell-Nr. : VSSZZZKL0TR081296
National-/Modellcode: 285883 / 40
Erstzulassung : 21.05.2026
Tachostand : 16.692 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 1.498 cm³ / 110,00 kW
Kraftstoffart : Benzin unverbleit

Nächste § 57a Beg. : Mai 2029
Eigen-/Gesamtgew. : 1.372 kg / 1.870 kg
Sitzplätze : 5
Allgemeinzustand : Optisch gut
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-PERLEFFEKT / Schwarz
Lackzustand : nass / verschmutzt
Alter : 6 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technik	EUR	0,00	0,00	0,00
Heckklappe	EUR	387,60	77,52	465,12
Kotflügel vorne rechts	EUR	428,40	85,68	514,08
nicht verrechenbare Mängel	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	816,00	163,20	979,20

Reparaturdauer ca. ein Arbeitstag

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

NEUWERT	: serienmäßige Grundausstattung	*inkl. USt.*	**EUR**	**48.400.-**
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 6	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.100.-**
PROGNOSEWERT	:	*inkl. USt.*	**EUR**	**19.840.-**

SCHÄTZWERT: *inkl. USt.* **EUR** **18.500.-**

Bereifung auf Seite 5
Vor-, Altschäden und Sonderausstattung auf Seite 5
Weiterer Beteiligter auf Seite 5

WICHTIGER HINWEIS:

Alle angegebenen Werte sind inkl. NoVA und Ust.

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	X	
Probefahrt		X
Hebebühne		X
Testbericht vorhanden		X

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		X	
Ölservice		X	
§57a Überprüfung		X	
Bremsflüssigkeit		X	
Reifenfüllflasche			X

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:	2		
Fernbedienung Standheizung			X
Bordmappe	X		
Navi-SD			X
Kopfstützen	X		
Hutablage / Rollo	X		
Wagenheber	X		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			X

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		X

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	X		
Sommerreifen	X		
Winterräder			X
Reserverad		X	
Pannenset		X	

Zusammenfassung Heckklappe:

Zusammenfassung Heckklappe:

Arbeitslohn	: AZ 10,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	136,00
Lackierarbeit	: AZ 18,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	251,60

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	387,60
+ 20% USt.	EUR	77,52
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**465,12**

Schadenbeschreibung:

Heckklappe 2x eingedellt - ausrichten und lackieren

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	*Leit-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
*	HECKKL OHNE RAHMEN O INSTANDSETZEN	2937		5,00	3	68,00
				5,00		***68,00***
	5,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***68,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
	VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	3,00	2	40,80
K	SCHLUSSLEUCHTE M AUS-/EINNBAUEN		2,00	1	27,20
			5,00		***68,00***
	2,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				***27,20***
	3,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***40,80***

Lackierung (Hersteller):

	zu lackierender Teil	*Leit-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
	HECKKL OHNE RAHMEN O REPARATURLACK ST S3	2937	55 59 87 03	9,00	122,40	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	9,50	129,20	
				18,50	***251,60***	
	18,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***251,60***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***251,60***

Zusammenfassung Kotflügel vorne rechts:

Zusammenfassung Kotflügel vorne rechts:

Arbeitslohn	: AZ 15,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	204,00
Lackierarbeit	: AZ 16,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	224,40
	exkl. USt.	EUR	428,40
	+ 20% USt.	EUR	85,68
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**514,08**

Schadenbeschreibung:

Kotflügel vorne rechts eingedellt mit Lackabplatzung - ausrichten und lackieren

© by Audatex 1990-2026

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
*	KOTFLUEGEL V R INSTANDSETZEN	0742		5,00	3	68,00
				5,00		***68,00***
	5,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***68,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
RADHAUSSCHALE V H R AUS-/EINBAUEN	66 16 19 00	4,00	2	54,40
ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	63 29 19 00	6,00	2	81,60
		10,00		***136,00***
10,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***136,00***

Lackierung (Hersteller):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	KOTFLUEGEL V R REPARATURLACK ST S3	0742	50 55 79 03	7,00	95,20	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	9,50	129,20	
				16,50	***224,40***	
	16,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***224,40***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***224,40***

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Sommer-Alufelge vorne links verkratzt

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
Z = Arbeitszeit wurde verändert

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

© by Audatex 1990-2026

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber **:** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 03.2026, A-SPIE MIT PROJEKTOR, DOPPELSIGNALHORN, 2 LESELEUCHTEN V/H, REGENSENSOR, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, VERGLASUNG H ABGED, ARMLEHNE H, ZIERL F-RAHM SCHW GL, A-SPIEGEL HZB/KLAPP, KEYLESS ADVANCED, SONNENBLENDENSPIEGEL, ONLINEDIENSTE, EINSTIEGL BELEUCHTET, NOTRUFSYSTEM E-CALL, 6 LAUTSPRECHER, NAVIG-SYS 12.9 ZOLL, UMFELDBEL AMBIENTE 2, STECKDOSE 230V, NEBELSCHEINW LED, SCHEINW LED/TAGFAHRL, LEUCHTW-REG AUTOMAT, LED-LICHTBAND DYNAM, SITZE V HEIZBAR, AUSST STOFF/KUNSTL, LORDOSENST SITZ V, BEIF-SITZ HOEHENVER, ERKENNUNG MUEDIGKEIT, DEKORTEILE I VERCHR, I-SPIEG AUT ABBLENDB, ARMLEHNE V, AUDIOSYSTEM DAB, MULTIF-LENKR CUPRA, DACHHIMMEL SCHWARZ, ALARMANLAGE, MULTIF-ANZ "FPK", GURTWARNER V/H, VORRUESTUNG ANH-VORR, EINPARKHILFE V/H, FRONT ASSIST, RUECKFAHRKAMERA, 1498CCM 110KW, KAELTEMITTEL R1234YF, 7-GANG DSG, FRONTANTRIEB, FRONTKAMERA, DYNAMIKLENKUNG, SPORTFAHRWERK, AUTOMAT DISTANZREG, REIFEN 225/40 R18..Y, ALURAEDER 7.5 J X 18, RADSCHR-SICHERUNG, RESERVERAD, BREMSSCH V 288X25, DEAKTIVIERUNG AIRBAG, CENTER-AIRBAG SITZ V, PANORAMA GLASSCHIEBE, PARKBREMSE ELEKTR, LADEBODEN VARIABEL, KURZVERSION, MILD HYBRID SYSTEM, 2-SCHICHT-PERLEFFEKT.

Vor-, Altschäden:

Nein

Bereifung:

1. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 5,72 rechts: 5,36
2. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 6,15 rechts: 6,07

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 29.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Autopreisspiegel ermittelt.
(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Autopreisspiegel-Bewertungsdokument.)

Listenpreis		EUR	48.400,-
Wiederbeschaffungswert		EUR	26.101,-
Händler-Einkaufswert		EUR	19.836,-
Berechnungsgrundlage: Autopreisspiegel (WBW)	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.101,-**
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 29.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.100,-**
Prognosewert ermit. zum 29.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**19.840,-**

Der Prognosewert beträgt 76% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert und Prognosewert gerundet auf Zehner

Für die Richtigkeit der Feststellungen und die Objektivität der Auswertung
29.10.2026



Der Begutachter
Predatsch Michael
1100 Wien, Wienerbergstraße 11 / B05

© by Audatex 1990-2026