DEKRA-Nr: 0357 / 039342 / 2026 / B091988000005 vom 20.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	20.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 350 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Tür vorn rechts 200µm, Seitenteil rechts 350µm*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.05.2021	Letzte Zulassung	27.05.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X3 (G01)(12.2017->) / X3 xDrive 30d MHD Advantage (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAUZ95070N084970	HSN / TSN	0005 / CZV
DAT €uropa-Code®	011301061880005	DAT Marktindex	DE006 6143
Km-Stand abgelesen	146494	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Leistung (kW)	210
Hubraum (ccm)	2993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Schwarz uni (668) / Uni / 668		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 60 R 18 100 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S /S	5 mm
	rechts	225 / 60 R 18 100 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S /S	5 mm
2	links	225 / 60 R 18 100 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S /S	4 mm
	rechts	225 / 60 R 18 100 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S /S	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 18 104 H	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV ZP * FSL	W /O /F	5 mm
225 / 60 R 18 104 H	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV ZP * FSL	W /O /F	5 mm
225 / 60 R 18 104 H	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV ZP * FSL	W /O /F	5 mm
225 / 60 R 18 104 H	Michelin / Pilot Alpin 5 SUV ZP * FSL	W /O /F	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Advantage, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armauflage vorn, Audiosystem: Radio (BMW), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit, Bordcomputer, Bremsassistent, Check-Control-System, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Performance Control, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr., Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen 7x18 (V-Speiche 618), Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel), Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Mild-Hybrid Diesel (B57), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Radstand 2864 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Serien-Fahrwerk, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Remote Services, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Variable Sportlenkung, Vlies-Batterie 92 Ah (AGM), Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
25442	BMW Live Cockpit ConnectedDrive
25204	Head-up-Display

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 04 / 2026 bei Kilometerstand 138.864

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 16, 17)
2. Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 14, 15)
3. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge>6/dm², lackieren (Bild 12, 13)
4. Motorhaube Lackierung, Steinschläge>6/dm², lackieren (Bild 10, 11)
5. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 8, 9)

Fehlende Teile

1. Abdeckung, Stoßfänger hinten

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	5 mm	SS
vorne rechts	5 mm	SS
hinten links	4 mm	SS
hinten rechts	4 mm	SS

Legende S/ Sommer /S Schaden



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 9 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge>6/dm², lackieren



Bild 11 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge>6/dm², lackieren




Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge>6/dm², lackieren




Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge>6/dm², lackieren



Bild 14 : Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 15 : Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, lackieren Abdeckung, Stoßfänger hinten




Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair