DEKRA-Nr: 0357 / 057929 / 2026 / B085568003012 vom 23.09.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	23.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 894 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Motorhaube, Tür vorne links sowie Tür und Kotflügel vorne rechts weisen erhöhte Lackstärken auf.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.06.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Golf VIII Variant (CG5)(09.2020->2024) / Golf VIII 2.0 TDI Life (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZMW516679
HSN / TSN	0603 / CNM	DAT €uropa-Code®	019051480120003
DAT Marktindex	DE001 6173	Km-Stand abgelesen	147772
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe / Farbe	Silber / Metallic / 8E, LA7W / Silber		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	7 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung (10 Farben), Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Life, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Batterie 59 Ah, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußgänger-Schutzsystem (passiv), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaanlage Climatronic 1-Zonen, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, LM-Felgen 7x16 (Norfolk), Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Luftzusatzheizung elektrisch, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 205/55 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X), Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffschalen außen beleuchtet, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
86621	Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI KAT (DSUD)
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
2753	Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
18039	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
11000	Metallic-Lackierung
39804	Rückfahrkamera (Rear View)
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
32061	Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massage)
24701	Sound-System Harman-Kardon
24709	Sprachsteuerungs-System
718	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig, kein Nachweis,
2. Innenraum mittlere Verschmutzung, reinigen (Bild 25, 26, 27, 28)
3. Radzierblende hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 30, 31)
4. Radzierblende vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 32)
5. Heckklappe, eingedellt, Umweltschaden , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
6. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, smart repair (Bild 14)
7. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 10, 11, 12)
8. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Radzierblende vorne links zerkratzt, (Bild 29)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,

Gebrauchsspur (Bild 18)
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 17)
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 13)
Tür hinten links, eingedellt, zerkratzt ,
Gebrauchsspur (Bild 8, 9)
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 7)

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweise
2. 4 x Sommerkompletträder fehlen
3. Laderaum Abdeckung fehlt
4. Tire Fit fehlt
5. Spiegelkappe rechts fehlt



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 8 : Tür hinten links, eingedellt, zerkratzt , Gebrauchsspur



Bild 9 : Tür hinten links, eingedellt, zerkratzt , Gebrauchsspur



Bild 10 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 13 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 14 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, smart repair



Bild 15 : Heckklappe, eingedellt, Umweltschaden , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Heckklappe, eingedellt, Umweltschaden , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Spiegelkappe rechts fehlt



Bild 20 : 4 x Sommerkompletträder fehlen



Bild 21 : 4 x Sommerkompletträder fehlen



Bild 22 : 4 x Sommerkompletträder fehlen



Bild 23 : Laderaum Abdeckung fehlt




Bild 24 : Tire Fit fehlt



Bild 25 : Innenraum mittlere Verschmutzung



Bild 26 : Innenraum mittlere Verschmutzung



Bild 27 : Innenraum mittlere Verschmutzung



Bild 28 : Innenraum mittlere Verschmutzung



Bild 29 : Radzierblende vorne links zerkratzt



Bild 30 : Radzierblende hinten rechts verschrammt



Bild 31 : Radzierblende hinten rechts verschrammt



Bild 32 : Radzierblende vorne rechts verschrammt