MACADAM
Fiat *Doblò Cargo '15

Voertuiginformatie

Merk:	**Fiat**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Handgeschakeld 6 versnellingen**	Kleur carrosserie:	
Model:	***Doblò Cargo '15**	Chassisnummer:	**ZFA26300006U10145**
Type brandstof:	**Diesel**	Vermogen:	**77 kW**
Versie:	**Dob.Cargo 1.6MJ 105 L2H2 SX**	1ste tenaamstelling	**20-05-2021**
Kilometerstand:	**90172 km**	Aantal deuren:	


Samenvatting schade

- **Achterzijde** 1
- **Dak & andere** 1
- **Interieur** 3
- **Rechts** 2
- **Voorzijde** 1

Commerciële foto's






















Opties volgens de inspecteur

Carkit	**Ja**	Middenarmsteun	**Ja**	Navigatiesysteem	**Ja**
Radio multimedia	**Ja**				

Schade

Buitenspiegel R richtingaanwijzer
Kras(sen)
Vervangen
Rechts






Bumper A
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde







Carrosserie
Niet origineel
Ontstickeren
Dak & andere



Contactsleutel
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Interieur
Vuil
Reinigen (hondenharen/chemisch)
Interieur






Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur




Motorkap
Chemische schade
Polijsten
Voorzijde




Schuifdeur R
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts




Banden

Voor Links
Zomer
195/60/16/97/T
Michelin
6,7 mm
Voor Rechts
Zomer
195/60/16/97/T
Michelin
6,6 mm
Achter Links
Zomer
195/60/16/97/T
Michelin
8,5 mm
Achter Rechts
Zomer
195/60/16/97/T
Michelin
8,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**2**	Certificaat van Overeenstemming	**Nee**
CO2 Emissie	**174**	Digitaal onderhoud	**Ja**
GPS opslag	**Ja**	GPS opslag	**HD**
Hoedenplank/rolhoes	**N.v.t.**	Instructieboek	**Ja**
Onderhoudsboekje	**Ja**	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels	**1**		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.