Händlerinformationen / Dealer-information

- WSS-lt. Carglass muss die Kalibrierung noch erfolgen / According to Carglass, windshield calibration still needs to be performed

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



MERCEDES-BENZ C-Klasse

MERCEDES C 200 d T 9G-TRONIC

Fahrgestellnummer (FIN)	**W1KAH0DB0PF087386**
Kilometerstand (km)	**187.328**
Erstzulassungsdatum	**17.02.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**163 PS**
Leistung kW	**120 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Spektralblau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Tandel schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11217974**	Besichtigt am	**13.10.2026 12:17:08**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Nein, das ist nicht möglich**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	3,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	3,0 mm	Goodyear	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Unvollständig	Ersetzen	Ausführen
2 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
3 | Windschutzscheibe	Riss	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
4 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
5 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
6 | Batterie vorne	Leer	Unbekannt	Prüfen


SCHÄDEN

[Unclassified]


1 | Wartung

Schadensart	Unvollständig
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Innenraum


Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

3 | Windschutzscheibe

Schadensart	Riss
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







6 | Batterie vorne

Schadensart	**Leer**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Prüfen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Mittenairbag	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Windowbag	Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh.	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
Basisdienste	Bremsassistent, aktiv	Dachreling schwarz
Dieselpartikelfilter	Doppelcupholder vorne	DYNAMIC SELECT
EASY-PACK-Heckklappe	ECO Start-Stopp-Funktion	ESP mit ABS und ASR
Fahrwerk: AGILITY CONTROL m. Tieferleg.	Fensterheber elektrisch 4fach	Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert
Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitslimit-Assistent	Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC
Heckscheibenwischer	Heckstoßfänger mit Einsatz in Diffusor-O	Heizbare Heckscheibe
Innenhimmel Stoff kristallgrau	KEYLESS-GO Start-Funktion	Kindersicherung mechanisch
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimatisierungsauto. THERMATIC 1 Zone	Kommunikationsm. für Merc.me connect
Kopfstützen (2)	Kopfstützen hinten (3)	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	Laderaumab. u. Sicherheitsnetz	LED High Performance-Scheinwerfer
Mercedes-Benz Notrufsystem	Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
Paket: Ablage	Paket: AVANTGARDE Exterieur	Paket: Business (Avant. o. AMG Line Ext)
Paket: Infotainment-Paket	Paket: Innenraumlichtpaket	Paket: Night (Avantgarde Ext.)
Paket: Park	Paket: Spiegelpaket	Polster: Stoff Tandel
Räder: LM-Räder (17") 5-Speich.-Design	Räder: LM-Räder Vielspeichen-Des 17"	Radio: Erweiterte Funktionen MBUX
Radio: MBUX	Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)	Radiozubehör: Zentral-Display
Reifendruckkontrolle (RDK)	Remote Services Plus	Scheibenwischer mit Regensensor
Servolenkung	Sicherheitsgurte in rot	Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar
Sitze: Vordersitze mechanisch einstell.	Spurhalte-Assistent, aktiv	Tempomat
Wärmedämmend dunkel get Glas	Warnweste für Fahrer	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zierelemente Basis Folierung Instrument.	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**225**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**184**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**203**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**186**


FAHRZEUGBILDER






















Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP