DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYBAPFA R2Z95968	Erstzulassung	07.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	11 599 km
Modell	MOVANO 2.2 D 103kW L1H1 3,0t				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	20.10.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6585028	Datum der Bewertung	19.11.2025
Datum Beauftragung	20.10.2025	Leasinggeber		Lagerplatz	


















Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✔
Bedienungsanleitung Radio	✖


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Betriebsanleitung	✖
Serviceheft	✖
Bordmappe komplett	✖

Reifen

Continental 205/70/15 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 205/70/15 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Continental 205/70/15 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 205/70/15 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Schadendetails

1



Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	**Nettokosten**	**20,00€**

2



Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**20,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

3



Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**20,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

4



Bauteil	Bedienungsanleitung Radio	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
Position	-	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Beschreibung	Fehlt	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**20,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

5

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

6

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

7

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

8

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

9		Bauteil	Türverkleidung	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	55,78€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	97,78€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	**Nettokosten**	**97,78€**

Anmerkungen

Fzg verschmutzt

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	177,78€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	177,78€

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	0,30	42,00€	-	-	42,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	135,78€	-	-	135,78€
Pauschale	-80,00€	-	-	-80,00€