




A102 - D26090116735

Peugeot 3008 II (07.2016->)

VIN	VF3MRHPYERS014808
Immatriculation	
Kilométrage	47777 KM
Première immatriculation	20/06/2024
Couleur carrosserie	INCONNUE



Compteur | Immatriculation | VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Pneu avant gauche

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange







Pneu avant droit

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange






Pneu arrière droit

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange





Jante Aluminium AVD

Type	Rayures JANTE ALU NORMALE
Mode de réparation	F - Forfait








Jante Aluminium AVG

Type	Rayures JANTE ALU NORMALE
Mode de réparation	F - Forfait









Répétiteur clignotant G

Type	Cassé
Mode de réparation	E - Échange d'élément non peint





Porte arrière gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Aile arrière gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Porte avant droit

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement

AnnexePhotographies des dommagesIntérieur

Nettoyage intérieur complet

Type	Plus de deux éléments tâchés
Mode de réparation	F - Forfait







Moulure inférieure Pare-choc AV - Centrale

Type — Rayures griffures

Mode de réparation — F - Forfait





Garniture assise siège AVD

Type — DÉCHIRURE (En Tissu)

Mode de réparation — F - Forfait







Cache bagage AR

Type	Manquant
Mode de réparation	E - Echange





Garniture couvercle AR

Type	Griffes avec arrachement de matière
Mode de réparation	F - Forfait

Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques










Planche de photographies commerciales








PEUGEOT
3008
5008







