DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXEVBYHVM P7862681	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	OPEL	Immatriculation	2emn691	Odometre	80 528 km
Modèle	VIVARO 1.5 Turbo 88kW L2H1				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	23/12/2025	N° d'inspection	6658539	Date d'évaluation	31/12/2025
Date du mandat	23/12/2025	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD













Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur USB	✓
Double clefs	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Matador 215/65/16 Eté 5.0 mm

Michelin 215/65/16 Eté 5.0 mm



Matador 215/65/16 Eté 5.0 mm

Michelin 215/65/16 Eté 5.0 mm



Dommages

1



Elément	Autre accessoire	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

zone de stockage

2



Elément	Panneau séparation cabine	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	Avant	Coût Réparation	120,00€	Valeur Brute	310,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	190,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**310,00€**

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	240,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	180,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**240,00€**

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur

