# Inspection Report



## Vehicle info

| | | | |
|---|---|---|---|
| Make | BMW | Gearbox | Automatic |
| Model | i3 42,2kWh (I01) | Fuel type | Electric |
| Mileage | 18,499 | kW | 125 |
| VIN | WBY8P210507K97006 | cc | 0 |
| First registration date | 9/28/2022 | Customer | BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten |



## Documents and maintenance

| | |
|---|---|
| Type of maintenance | Maintenance digital |
| Registration certificate original | No |
| Next maintenance date | 7/1/2028 |
| Next MOT test is due on, date: | 9/1/2027 |

| Maintenance date | Mileage |
|---|---|
| 7/7/2026 | 17,509 km |

## Options according to the inspector

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type of Tow bar | No Tow bar | Type of Lining | Lining fabrics |

## Exterior

| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 1 \| Alloy rim FL | Scratch(es) | Repair |
| 2 \| Door FL | Scratch(es) | Touch up |
| 3 \| Tyre RL | Worn | Replace |
| 5 \| Alloy rim RL | Scratch(es) | Repair |
| 6 \| Tyre RR | Worn | Replace |
| 7 \| Alloy rim RR | Scratch(es) | Repair |
| 10 \| Roof | Chemical polution | Polish |


## Acceptable Damages

| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 4 \| Door RL | Dent(s) | No repair |
| 8 \| Door FR | Dent(s) | No repair |
| 9 \| Bumper trim R | Scratch(es) | No repair |

## Damages


### Exterior



## 1 | Alloy rim FL


| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Repair |
| Cause | Use/wear |


## 2 | Door FL

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Touch up |
| Cause | Use/wear |

**Comments:** Smart Rep



## 3 | Tyre RL

| | |
|---|---|
| Damage type | Worn |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |

**Comments:** Entspricht nicht den Leasingvertrag, Winterreifen unter 5,5mm




## 5 | Alloy rim RL

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Repair |
| Cause | Use/wear |



### 6 | Tyre RR

| | |
|---|---|
| Damage type | Worn |
| Repair mode | Replace |
| Cause | Use/wear |


**Comments:** Entspricht nicht den Leasingvertrag, Winterreifen unter 5,5mm






### 7 | Alloy rim RR

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Repair |
| Cause | Use/wear |






### 10 | Roof

| | |
|---|---|
| Damage type | Chemical polution |
| Repair mode | Polish |
| Cause | Use/wear |

**Comments:** Folgekosten möglich

## Acceptable Damages





### 4 | Door RL

| | |
|---|---|
| Damage type | Dent(s) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |





### 8 | Door FR

| | |
|---|---|
| Damage type | Dent(s) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |





### 9 | Bumper trim R

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | No repair |
| Cause | Use/wear |

## Checks and data fields


| | | | |
|---|---|---|---|
| Repainting present | No | Number of charging cables (normal) | 1 |
| Number of charging cables (rapid charge) | 1 | Number of keys total | 2 |
| Type of Emergency Tool | Repair kit present | Type of Luggage cover | Boot cover present |
| Number of doors | 5 | Number of seats | 4 |
| Interior colour | Dark Grey | Tyre repair kit | Yes |
| First aid kit | Yes | | |





## Tires

### Mounted Tires


| Location | Position | Tire season | Type of rims | Dimensions | Manufacturer | Tread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | Left | Winter | Aluminium | 155/70 R 19 88 Q | Bridgestone | 5.0 mm |
| Front | Right | Winter | Aluminium | 155/70 R 19 88 Q | Bridgestone | 5.0 mm |
| Rear | Left | Winter | Aluminium | 155/70 R 19 88 Q | Bridgestone | 5.0 mm |
| Rear | Right | Winter | Aluminium | 155/70 R 19 88 Q | Bridgestone | 5.0 mm |


## Commercial photos






























11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 25 26 27 28 29 30







DEIN
Beschützer



DEIN
Beschützer
SET


BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P210507K97006





## EQUIPMENT BY MANUFACTURER

| | | |
|---|---|---|
| 1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete | 19" BMW i Leichtmetallräder Turbinenstyling 429 mit Mischbereifung | 19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber |
| 2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale | 2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe. | 3 Tasten fix vorbelegt |
| 3-phasiges Ladekabel | 4 Sitzplätze | 4 Stück |
| 4 Verzurrösen im Kofferraum | 4. Taste mit Öffnung Heck | Abgedunkelte Verglasung |
| Ablagefach in Türverkleidung | Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole | Ablagenpaket |
| Ablagenpaket enthält 1 Steckdose (12 V) Instrumententafel, vorn, mit Blindstopfen | AC- Laden | AC-Laden Professional |
| AGM-Batterie 20 Ah | Airbag für Fahrer und Beifahrer | aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im |
| Akustischer Fussgängerschutz | Akustischer Fußgängerschutz | Alarmanlage |
| Alarmanlage zur Überwachung der Türen, Front- und Heckklappe und des Innenraums | Antiblockiersystem (ABS) | Armauflage vorn klappbar, mit integriertem Ablagefach |
| Armlehne vorne | Außenspiegelanklappung mechanisch | Außenspiegeleinstellung elektrisch |
| Außentemperaturanzeige | Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule | Battery Certificate |
| beleuchtet | Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe. | Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik |
| Blinkleuchten in LED-Technik | Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm | BMW Drive Recorder |
| BMW EfficientDynamics | BMW i Interieurdesign Atelier | BMW i LM Rad Turbinenstyling 429 |
| Bordliteratur deutsch | Bremsleuchte integriert | Connected Drive Services |
| Connected eDrive Services | ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails, | DAB-Tuner |
| DAB-Tuner (DAB+ fähig) | Dachhaltegriffe | DC-Laden |
| Deaktivierung Airbag Beifahrer | die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs | Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang. |
| Dunkle Instrumententafel | Dynamische Stabilitäts Control (DSC) | E-Motor |
| Edelholzausführung Eiche dunkel matt | Einstiegsleisten | Elektrische Fensterheber vorn |
| Elektronische Wegfahrsperre (EWS) | EU-spezifische Zusatzumfänge 09KA Dummy-SALAPA | Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus |
| feststehend | Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar | Freisprecheinrichtung |
| Frontscheibe mit Graukeil | Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste | Fußmatten in Velours |
| Fussmatten Velours | Gangwahlschalter an Lenksäule | Garantie 2 Jahre |
| Gepäckraumabdeckung | Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts | Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion |
| Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion | Getränkehalter | Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar. |
| Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer | Handschuhfach | Heck- und Frontscheibenwischer |
| Heckleuchten in LED- Technik | Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik | Heckspoiler |
| hinten | Hochvoltbatterie | in Türverkleidung vorn |
| Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber- | Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend, Außenspiegel mit Spiegelheizung, Spiegel-Memory | Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik |
| Innenlicht im Dachhimmel | Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display | Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze |
| Integriertes Differentialgetriebe | Intelligenter Notruf | Interieuroberflächen Andesitsilber matt |
| Kältemittel R1234yf | Kaschmirsilber mit Akzent BMW i Blau | Kilometertacho |
| klappbar | Kleiderhaken | Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste |
| Klimaautomatik | Klimaautomatik, vollautomatische Temperaturschichtung und Luftmengenregelung, inklusive Solar- und | Komfort-Paket |

| | | |
|---|---|---|
| Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem | Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt | LADEKABEL (MODE 2) |
| Ladeklappe in Seitenwand hinten | Lautsprecher | LED- Scheinwerfer |
| Leder | Lederlenkrad | Lenkradkranz |
| Lenksäulenverstellung mechanisch | Lichtfarbe Orange | Lichtumfänge |
| Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe | Metallic-Lackierung | mit Einklemmschutz |
| mittig | Modellschriftzug i3 | Multifunktion für Lenkrad |
| Navigationssystem Business | Neigung mechanisch einstellbar | nicht verstellbar |
| Oberfläche Carbon | Paket Comfort | Panoramaglasscheiben in Fondtüren |
| Park Distance Control (PDC) | Park Distance Control (PDC) hinten | Parkassistent |
| Parkassistenzpaket | Radio Professional inkl. MP3-Decoder | Radschraubensicherung |
| rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion). | Regensensor | Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung |
| Reifendruck-Kontrolle | Reifendruckanzeige | Reifenpannenset |
| Reifenreparatur-Set | Remote Services | Rückfahrkamera |
| Rücksitzbank | Rücksitzlehne 2-teilig | Schnellladen Gleichstrom |
| schwarz | Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | Seitenaufprallschutz |
| Seitenscheiben | Servotronic | Sitzheizung Fahrer/Beifahrer |
| Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung | Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer | Smartphone-Integration |
| Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums | Sprachversion deutsch | Stabantenne |
| Standard-Ladekabel | Stärkere Stromversorgung | Steckdose (12 V) in Mittelkonsole |
| Stoff Polster | Stoffkombination "Neutronic" | Stoßfänger in Wagenfarbe |
| Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf | Teleservices | Türgriffe in Wagenfarbe |
| umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar | USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole | verstellbar in Höhe und Länge |
| vorn | vorn inklusive Auflichtfunktion | vorn und hinten |
| Wärmepumpe | Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im | Warndreieck und Verbandskasten |
| Warndreieck und Verbandstasche | Werkzeugtasche | zur Ein- |

# HINWEISE ZUM GUTACHTEN

## ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

## FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

# BEMERKUNGEN