DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYCCPFB PG067019	Erstzulassung	10.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	18 742 km
Modell	MOVANO 2.2 D 121kW L2H2 3,5t	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz					



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 4.0 mm






Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Continental 225/70/15 R
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil	B-Säule außen	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
		Pauschale	45,00€		

3



Bauteil	Kofferraum-/Laderaumboden	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Position	Hinten	Lackierungszeit	-		
Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	-		
Anmerkungen	-	Pauschale	-		

4



Bauteil	Ladekantenschutz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
		Pauschale	45,00€		

5



Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	60,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
		Pauschale	60,00€		

7



Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	60,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
		Pauschale	60,00€		

8



Bauteil	Türinnenhaut	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
		Pauschale	45,00€		

9



Bauteil	Türinnenhaut	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**45,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
		Pauschale	45,00€		

10



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	**162,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**300,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

11

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**165,75€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**927,75€**