Informe de tasación



FORD Puma

Puma 1.0 EcoBoost MHEV ST-Line 125

VIN	WF02XXERK2RD19154
Primera matriculación	25/7/2025
Kilometraje del vehículo	16.890 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	15/10/2026 8:23:37	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	FORD	Primera matriculación	25/7/2025
Modelo	Puma	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WF02XXERK2RD19154	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Manual de instrucciones	No		


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control




2 | Pomo de palanca de cambio

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar


Exterior





3 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Catadioptrico

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




6 | Puerta Tras Dr


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





8 | Carrocería

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar

Fotos comerciales





