INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5968NKK / WBA28FU0108G11459 / 8G11459

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.162

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5968NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	02/09/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

5968NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5968NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Tapa argolla remolcado	Pintar Sustitución Combinada no	REEMPLAZAR	0.08 h.		0.08 h.	0,34	31,06	10,00	34,45 €
4. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR				0,00	174,78	10,00	157,30 €
5. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.75 h.			0,00	462,96	40,00	383,65 €
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	7,36	10,00	6,62 €
7. Moldura iz luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	39,63	10,00	35,66 €
8. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
9. Neumático dl iz - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	231,57	10,00	227,66 €
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	AJUSTAR	0.25 h.		5.58 h.	23,63	0,00		248,08 €
11. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.42 h.		0,00	0,00		54,67 €
12. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.42 h.		0,00	0,00		54,67 €
13. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
14. Moldura retrovisor puerta dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
15. Paragolpes dl	Pintar Sustitución Combinada	REPARAR	0.30 h.		0.83 h.	3,52	0,00		47,02 €
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.08 h.	8,81	0,00		100,44 €
18. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
19. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
20. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
21. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
22. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
23. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
24. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
25. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
26. Pilares - Montante Dr	-	PINTAR				33,40	0,00		33,40 €
27. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
29. Tapa rejilla dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
30. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5968NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
31. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
32. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
33. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
34. Tapa rejilla iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
35. Moldura retrovisor puerta dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2252,53 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5968NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,84 h.	340,31 €
Total material pintura	-	87,70 €
Total Mano de Obra Pintura	12,82 h.	493,56 €
Total Recambios	-	823,99 €
Descuento recambios aplicado	-	245,87 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	507,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


5968 NKK


5968 NKK


5968 NKK


5968 NKK






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
929 km
0
1
9:58
Values for this trip
1.0
l/h
Total 16162 km
0.1 km
10
1/min x1000
6
5
4
3
2
0
Door open.
P
+ 22.0 °C
WARM-UP


RESUME
CANCEL
SET
Search here
LOW
Cienpozuelos
18.0°

Search here

LOW

AUTO OFF

Ciempozuelos

596 m

100 m

18.0°

AUTO OFF

LOS40

9:58

MAX

REAR

MEDIA

HOME

MAP

BACK

OPTION






BMW
TwinPowerTurbo
BMW


WBA28FU01086
11459




BMW LED


ConnectedDrive


LOS40
9:59
Ctra. Buzanca
Co. Bajo de Ciempo
C/ de los Moreros
Ciempozuelos
599 m
100 m
18.0°
AUTO OFF


E95


5.78



6.43

OR BMW 37 10 6888858 03



ST-S






Cinturato
M






Manheim

Manheim


Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive
DGT


Manheim


Mahnam
BMW LED


Manheim

Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE
GONPLAC.COM

Manheim
COX AUTOMOTIVE

GONPLAC.COM

68 NKK


BMW
Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
CCA Automotive

BMW

Manheim


Manheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE

Mannheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE