INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	2807NFC / WBA21GF0007S33659 / 7S33659

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	37.205

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2807NFC | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	23/10/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vehículo reparado anteriormente		

Daños no valorables:

2807NFC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

2807NFC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

2807NFC | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	351,98	40,00	317,06 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
7. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
8. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	265,62	10,00	242,13 €
9. Llave emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	58,75	10,00	52,87 €
10. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	391,12	10,00	352,00 €
11. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	164,96	10,00	166,17 €
12. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	164,96	10,00	166,17 €
13. Neumático tr dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	164,96	10,00	167,71 €
14. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
15. Tapa carcasa retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
17. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.92 h.	12,37	0,00		124,79 €
18. Pilares - Hueco Puerta Tr iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Tapa carcasa retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
22. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
23. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN							**(IVA no incluido)**		**2.106,11 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

2807NFC | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,75 h.	221,36 €
Total material pintura	-	36,83 €
Total Mano de Obra Pintura	3,17 h.	122,04 €
Total Recambios	-	1.526,66 €
Descuento recambios aplicado	-	286,96 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	199,25 €


2807 NFC


2807 NFC


120d
2807 NFC


120d
2807 NFC







260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
446 km
0
1
11:15
Valores desde indiv.
1.3
l/h
Total 37205 km
37182.7 K
Power % 100
75
50
25
0
P
Puerta abierta.
+20.0 °C
WARM-UP


Mis destinos
Búsqueda
Puerto abierto.

MEDIA
TEL
NAV
Mis destinos
Búsqueda
22°
SYNC
Sin señal
11:15






BMW

WBA21GF0007S33659






0
P
MEDIA
TEL
Sin señal
11:16
Búsqueda
22°
SYNC
22°
SYNC

TURANZA

TOGCAZ

inch/mm

3.90

OFF ON ZERO


inch/mm
5.27
OFF
ON
ZERO

DOT 16C 100DBE

OFF ON ZERO inch/mm 495

inch/mm
3.95
OFF
ON
ZERO






BRIDGESTONE
TURANZA




DOT 16C 1000SE
BRIDGESTONE
TURANZA
BMW


M
BRIDGESTONE

Manheim
Cox Automotive


Manheim
COOL AUTOMOTIVE

280 7N

SAN RAFAEL MOTOR

Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


BRIDGESTONE
Manheim
CCN AUTOMOTIVE


Manheim
CDR AUTOMOTIVE


Manheim


0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
Cox Automotive


0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
Cox Automotive
TURANZA
T06CAZ




Manheim


95V
EXTRA LOAD
DOT 16C 100DBE
Manheim
Cox Automotive


Manheim
COX AUTOMOTIVE
CM


SAINT-GOBAIN
SEKURIT
43R - 01348
Manheim
COX AUTOMOTIVE