Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	330e PHEV Aut. (G20)	Fuel type	Hybrid Diesel
Mileage	149,140	kW	215
VIN	WBA5P580X08B47592	cc	1,998
First registration date	12/16/2020	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	18,000
Next MOT test is due on, date:	12/1/2026

Maintenance date	Mileage
3/10/2026	133,881 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Windscreen	Crack	Replace
4 | Bodywork	Chemical polution	Cleaning

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
1 | Floor mat(s)	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
3 | Bodywork	Not original part	No repair

Damages

Exterior





2 | Windscreen

Damage type	Crack
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear









4 | Bodywork

Damage type	**Chemical polution**
Repair mode	**Cleaning**
Cause	**Use/wear**

Comments: Flugrost

Missing Parts





1 | Floor mat(s)

Damage type	**Missing**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**

Comments: Stoff vorne U. hinten

Acceptable Damages











3 | Bodywork

Damage type	Not original part
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: hohe Lackmessung

Checks and data fields


Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	N.A.
Number of doors	4	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		




Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Bridgestone	3.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	Bridgestone	3.0 mm

Commercial photos





























11 12 1 2
10 30 24 25 3
9 29 26 4
8 28 27
7 6 5





BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1947
WBA5P580X08B47592
2300 kg
3800 kg
1- 1035 kg
2- 1315 kg
DE-80788 MÜNCHEN



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1-phasiges Ladekabel	17" Leichtmetallräder V-Speiche 778 Reflexsilber	17" LM Rad V-Speiche 778
5 Sitzplätze	Abgasnorm EU6 rde II	Ablagenpaket
Active Guard Plus	Adaptive 2-Achs Luftfederung	Advantage
AGM-Batterie 70 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage
Alpinweiß	Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage vorn und hinten
Aufmerksamkeitsassistent	Auspuffendrohrblenden links und rechts	Aussenhautschutz
Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt	Auto Start Stop Funktion
Automatikgetriebe	Batterie im Gepäckraum	Begrüßungslicht
Beifahrerairbag-Deaktivierung	Blow-by-Heizer	BMW Live Cockpit Plus
BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	Bordliteratur deutsch
Center-Lock-Schalter	Check-Control	CO2 Umfang FRFK RKF HO Flash
Condition Based Service	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachzierleisten schwarz	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Doppeltonfanfare
Dummy-SALAPA	Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
Dynamische Traktions Control (DTC)	E-Motor	eDrive Dienste
eDRIVE-Taste	Einstiegsleisten	elektrisch
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten
Fensterheber	Fernbedienung	Fondkopfstützen klappbar
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	Fußmatten in Velours	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumleuchte	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Handschuhkasten
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	hinten
Hochvoltbatterie	iDrive Controller	in Türverkleidung integriert und vorne auf der Mittelkonsole
inkl. 2 Fernbedienungen	inklusive integriertem Schlüssel (mit 4 Tasten)	Innen- und Außenspiegelpaket
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend
Integrierte Betriebsanleitung	Interieurleisten Quarzsilber matt	Kältemittel R1234yf
Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik	Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung	Klimaautomatik mit 1-Zonen-Regelung
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen im Fond klappbar	Ladekabel
Ladeklappe	Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern	LED- Scheinwerfer
Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.	Mittelkonsole	Modell Advantage
Modellschriftzug	Multifunktionslenkrad Leder	Ölsensor für Niveau und Qualität
Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkassistenzsystem
Parking Assistant	Personal Profile	Polsterung Stoff-/Sensatec-Kombination
Radschraubensicherung	Regensensor	Reifen Pannen Anzeige (RPA)
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset,	Reifenreparatur-Set
Schaltpunktanzeige	Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Schließsystem mit Zentralverriegelung

Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Servotronic	Sicherheitsbatterieklemme	Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Speed Limiter	SPORT BOOST
Sport- Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag	Sportsitz
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Standklimatisierung
Steckdose (12 V)	Tagfahrlicht	Telefonie mit Wireless Charging
Teleservices	Uni-Lackierung Alpinweiss	unteres Segment Schwarz matt
Verzurrösen im Gepäckraum	Vorbereitung Fahrerassistens I	vorn mit BMW Schriftzug
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
Werkzeugsatz	WLAN Hotspot	XtraBoost

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN