Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002560896
Besichtigt am:	15.07.2026 14:42
Berichts-Nr:	11012632
FIN:	WAUZZZF23PN078423



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BNF
Erstzulassungsdatum:	15.09.2023
Laufleistung:	48.048 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.100 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagepaket

Abwicklung Serie

Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket plus

Anhängevorrichtung

Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi pre sense rear

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium Fragment

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Elektrische Luftzusatzheizung

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrwerk mit Dämpferregelung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11

Glanzpaket

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder Valcona

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen

LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht

LED-Scheinwerfer

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Manuell betätigte Türen

Matrix LED-Scheinwerfer

Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Memory-Funktion für den Fahrersitz

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch response

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Allradlenkung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne CD-Wechsler/CD-Player

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Geräuschkompensation

Ohne Head-up-Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lederteilumfang

Ohne Luftqualität-Paket

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Zentrale Bedieneinheit

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Panorama-Glasdach

Parkassistent mit Einparkhilfe plus

PKW-Ausführung

Progressivlenkung

quattro

quattro (mit ultra Technologie)

Räder der Serie

Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,0Jx19, Winterreifen 245/45 R19

Räder, 5-V-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/40 R 20

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic (für Allrad)

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sonnenblenden vorn

spezielles Typschild EU

sport

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger sport line

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	3,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	3,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	3,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	3,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2029

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
5	Markenemblem vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Kotflügel hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
8	Unterbodenschutz vorne links	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	166,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	693,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	181,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF23PN078423
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen	
Kommentar	2. Radsatz komplett. Außenkante 3mm und. beschädigt






2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)










Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026


5 - Markenemblem vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen










6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




7 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Spotrepair

8 - Unterbodenschutz vorne links - Gebrochen - Ersetzen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11012632
vom: 16.07.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

