DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3USHPY0 RJ995410	Erstzulassung	21.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	64 896 km
Modell	2008 HYBRID 136 e-DSC6 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz					




Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 2.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 3.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

3

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	**715,00€**
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	2,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	435,00€		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,70	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	238,00€	Nettokosten	**583,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	345,00€		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Radhausverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**75,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
		Pauschale	75,00€		

7



Bauteil	Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**75,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
		Pauschale	75,00€		

8



Bauteil	Kühlergrill	Reparaturzeit	-	Teilekosten	285,36€
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**285,36€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

9



Bauteil	Griff Motorhaubenöffner	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	22,92€
Position	-	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	**50,92€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

10



Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	100,14€
Position	Hinten	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	**184,14€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

11



Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	110,00€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	**180,00€**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

12



Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	110,00€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	**Nettokosten**	**152,00€**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

13



Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	51,79€
Position	-	Reparaturkosten	14,00€	**Nettokosten**	**65,79€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		


14



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	84,00€	**Nettokosten**	**84,00€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	84,00€		


Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**250,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**250,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

15

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**150,00€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		