addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510905252
Fecha: 12/03/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	33520
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	3008 Allure Pack PureTech 130 S S 6 Vel MAN

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	04/03/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 225/55/R18 102V 4 mm // Neumatico DI Michelin 225/55/R18 102V 4 mm // Neumatico TD Michelin 225/55/R18 102V 5 mm // Neumatico TI Michelin 225/55/R18 102V 5 mm

DAÑOS

Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR

Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	REPARAR

Elemento	ALETIN . DES-MONTAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	None

Elemento	MOLDURA REJILLA .: DES-MONTAR
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	DES-MONTAR

Elemento	SENSOR INT.I.SENSOR APARCAM.: DES-MON
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MON

Elemento	SENSOR INT.D.APARCAMIENTO: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	MOLDURA PUERTA TRAS..: DES-MONTAR
Posición	Izquierdo
Daños	DES-MONTAR

Elemento	MOLDURA REJ..
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Sustitucion

Elemento	MOLDURA PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Sustitucion

Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

Elemento	MaterialPintura
Posición	N
Daños	Importe total Material de Pintura

Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	821,30 €

FOTOS GENERALES






Puerta delantera
izquierda abierta
33520 km
14.5 km
km/h
× 1000


1204 MPJ


1204 MPJ






1204 MPJ


PEUGEOT
5008
1204 MPJ













