DEKRA-Nr: 0357 / 039341 / 2026 / B079462004862 vom 04.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 160 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür hinten rechts 160 µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Instandgesetzte Schäden [Stoßfänger hinten, Tür vorne links, Heckklappe, Tür hinten links, Kotflügel rechts] nach vorliegenden Informationen ohne Schadenshöhe.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.10.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Ranger (TKE)(2011->) / Ranger 2.0 TDCi Panther Wildtrack 4x4 Doppelkabine
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXMJ2PMR22952
Maße Länge/Breite/Höhe	5282 / 1867 / 1815 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3220	zul. Gesamtmasse	3270 kg
HSN / TSN	1566 / AAN	DAT €uropa-Code®	012850960270008
DAT Marktindex	DE00A 6187	Km-Stand abgelesen	155587
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	157
Hubraum (ccm)	1996	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall

Farbe / Farbe	Orange / Metallic / PN4GB0 / Orange Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 60 R 18 110 T	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	5 mm
rechts	265 / 60 R 18 110 T	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	5 mm
2 links	265 / 60 R 18 110 T	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	5 mm
rechts	265 / 60 R 18 110 T	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	4 mm
Ersatzrad m. LM-Felge	265 / 60 R 18 110 T	Continental / CrossContact LX	S /O	8 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Paket 129, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Batterie verstärkt, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle, Bodenleuchte im Außenspiegel, Bordcomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Dachkonsole mit Leseleuchten, Dachreling (Aluminium), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Premium, Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen), Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Knieairbag Fahrerseite, Kühlergrill im Sport-Design, Laderaumwanne, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelkonsole Premium, Modellpflege (2), Motor 2,0 Ltr. - 156 kW TDCi Panther KAT, Rad-Paket 20, Radstand 3220 mm, Reifen 265/60 R18 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitz-Paket 11, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenschweller mit Trittbrett, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach), Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sperrdifferential, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose 230V, Stoßfänger Sport-Ausführung, Stoßfänger Wagenfarbe, Stoßfänger hinten schwarz (Stahl), Tagfahrlicht, Unterfahrschutz, Verglasung getönt, Vorbereitungs-Paket Tachograph, Wegfahrsperre, Wildtrak-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14200	Anhängerkupplung
4881	Laderaum-Paket 11
11000	Metallic-Lackierung
29306	Standheizung
2461	Wildtrak-Paket I

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 19.12.2025 bei Kilometerstand 136.209

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Innenreinigung, reinigen (Bild 11, 12)
2. Schlüsselbatterie gem KVA erneuert,

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts, Innenverkleidung,
Gebrauchsspur,
Leichte Steinschläge im Frontbereich,
inkl.Frontschreibe, (Bild 14)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Laderaum



Bild 10 : Tür vorne rechts, Innenverkleidung, Gebrauchsspur



Bild 11 : Innenreinigung



Bild 12 : Innenreinigung




Bild 13 : Leichte Steinschläge im Frontbereich, inkl.Frontschreibe



Bild 14 : Leichte Steinschläge im Frontbereich, inkl.Frontschreibe