DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	WBA11EE09 05377384	Kilométrage	51 655 km	Energie	Essence
Immatriculation	2HEF485	Date d'immatriculation	18/06/2025	Cylindrée	1499
Marque	BMW	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	X1-2022	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique




Autres informations techniques

Triangle	✓	Porte documents	✓
Gilet de sécurité	✓	Manuel d'utilisation	✓
Extincteur	✓	Trousse à pharmacie	✓
Compresseur kit secours	✗		
Recharge kit secours	✗		

Pneumatiques

Continental 225/55/18 Y Eté 2.5 mm

Continental 225/55/18 Y Eté 5.0 mm



Continental 225/55/18 Y Eté 2.5 mm

Continental 225/55/18 Y Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	74,58€

2



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	25,84€

3



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	225,00€

4



Elément	Tapis
Position	Avant Gauche
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	68,00€

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

6



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	339,25€

7



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

8



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

10



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

11



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	49,00€

12



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

13



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	280,00€

Résumé d'évaluation

Prix net HT	1 341,67€