DEKRA-Nr: 0203 / 027588 / 2026 / B079181001457 vom 05.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	30.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden informationen kein Vorschaden!

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2018	Letzte Zulassung	22.06.2018
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect (CHC)(2013->) / TransitConnect 1.5 TDCi 220 (L1) Trend	Aufbauart	Kleinbus
Türen	4	Sitzplätze	3
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0RXXWPGRJL58112	HSN / TSN	8566 / BMM
DAT €uropa-Code®	012851390060006	DAT Marktindex	DE00B 5775
Km-Stand abgelesen	167245	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	74
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;X;PI/CI; N1 II
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe / Farbe	Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 16 97 H	Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL	W /O	3 mm
	rechts	215 / 55 R 16 97 H	Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL	W /O	3 mm
2	links	215 / 55 R 16 97 H	Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL	W /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 16 97 H	Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL	W /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig), Batterie 60 Ah, Bord-/Verbrauchscomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Erhöhte Nutzlast, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75, Getränkehalter vorn, Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum, Gurtstraffer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kältemittel R 134 A, LKW-Zulassung, Laderaumboden Kunststoff (Formteil), Laderaumwanne, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Motor 1,5 Ltr. - 74 kW TDCi KAT, Nebelscheinwerfer, Radstand 2662 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Schiebetür rechts, Servolenkung elektrisch, Sitz-Paket 18, Stahlfelgen 6,5x16, Starter-Paket, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Umluftschaltung elektr. betätigt, Verglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3504	Airbag-Paket
14200	Anhängerkupplung
23807	Fenster feststehend in Schiebetür rechts
36008	Heckklappe verglast
27536	Laderaumtrennwand mit Durchladeöffnung und Fenster
39805	Rückfahrkamera
18604	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
39007	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 04.03.2022 bei Kilometerstand 123.961

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig, (Bild 9)
2. Sonnenblende rechts
   Kleberückstände, erneuern (Bild 10)
3. Windschutzscheibe Steinschlag im
   Sichtfeld, erneuern (Bild 11)
4. Verkleidung Heckklappe Kratzer,
   erneuern (Bild 13)
5. Kotflügel vorne rechts, eingedellt,
   smart repair (Bild 16)
6. Stoßfänger vorne Lackierung,
   verschrammt, smart repair (Bild 15)
7. Seitenteil hinten links, eingedellt, smart
   repair
8. Heckklappe, eingedellt, instandsetzen
   und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)
9. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidungen Laderaum Abnutzungen,
Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten, verschrammt,
Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Satz Sommerreifen

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	WO
vorne rechts	3 mm	WO

Legende W/ Winter /O Original



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise
Wartung fällig,




Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Wartung fällig



Bild 10 : Sonnenblende rechts Kleberückstände



Bild 11 : Windschutzscheibe Steinschlag im Sichtfeld




Bild 12 : Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Verkleidung Heckklappe Kratzer



Bild 14 : Seitenwand links Delle



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, smart repair

Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP