DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	1C4BU0007 LP005382	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	3449LPD	Modelo	RENEGADE Limited 1.3 PHEV 140kW (190CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	30/04/2021	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	104 754 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	12/01/2026	Parque	Carset Cornella










Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Bandeja trasera	✔
Compresor kit reparar pinchazos	✖
Botella kit reparar pinchazos	✖

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

3



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Rejilla Frente
Posición	-
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

6



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

11




Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

13



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

14



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

15



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

16



Elemento	Intermitente lateral
Posición	Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

17



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

Costos estimados de la reparación

Total	**1.827,24€**