Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW Touran

VW Touran 2.0 TDI SCR Comfortline Kombi, 5-türig, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WVGZZZ1TZMW021685**
Kilometerstand (km)	**155.446**
Erstzulassungsdatum	**14.04.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**115 PS**
Leistung kW	**85 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Perleffekt -> Deep Black Perleffekt**
Interieurfarbe	**Polster: Stoff -> Stoff "Lasano" / Komfortsitze Titanschwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11389728**	Besichtigt am	**07.10.2026 10:00:59**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Semperit	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Semperit	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Hankook	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Hankook	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 | Kontrolleuchte	Leuchtet	Unbekannt	Prüfen
3 | Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
4 | Fußmatten	Verschlissen	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
5 | Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur
6 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
7 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
9 | Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
10 | Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
11 | Tirefit	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
12 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
14 | Hintere Dachsäulenverkleidung links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
15 | Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
16 | Tür vorne rechts	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
17 | Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
18 | Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	>20 cm - 25 cm	Lackieren



SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 | Wartung



Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

2 | Kontrolleuchte


Schadensart	Leuchtet
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Prüfen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Fehler: Einparkhilfe vorne


3 | Türverkleidung hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

4 | Fußmatten



Schadensart	Verschlissen
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Innenraum


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

6 | Stoßfänger vorne





Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






7 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


8 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





9 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




10 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

13 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






14 | Hintere Dachsäulenverkleidung links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




15 | Kofferraumverkleidung rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

17 | Einstiegsschweller vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





18 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




GEBRAUCHSSPUREN

12 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




16 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

FEHLTEILE




11 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Ablagefächer in der Dachkonsole	Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierur inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere - inkl. Seitenairbags vorn	Anhängevorrichtung, anklappbar	Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - Fahrerseite asphärisch
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Automat. Distanzregel. ACC+ Notbremsas.	Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel in Storm Grey	Dachreling schwarz	Dekoreinlagen "New Brushed Design" - für Instrumententafel un Türverkleidungen vorn
Dekoreinlagen "Piano Black" - für Mittelkonsole	Dieselpartikelfilter	Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Front und Heckbereich
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion	Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung - Inkl. ABS mit Bremsassistent, ASR (Antriebsschlupf-Regelung), EDS (Elektronische Differentialsperre), MSR (Motorschleppmomentregelung) und Gespannstabilisierung	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Gepäckmanagement-Paket - mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Gepäckraumboden höheneinstellbar mit Fixierelement	Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit	Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Innenleuchten mit Abschaltvezögerung und Dimmfunktion, 2-Leseleuchten vorn und hinten	ISOFIX-Halteösen auf Sitzen hinten - Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, längs- und höheneinstellb
Kopfstützen (3) in der 2. Sitzreihe - höheneinstellbar	Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Lackierung: Perleffekt -> Deep Black Perleffekt
Lackierung: Uni	Lenkrad: Leder - Schalthebelknauf in Leder	Leuchtweitenregulierung
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet	Mittelarmlehne vorn - höhen- und längseinstellbar - mit herausnehmbarer Ablagebox - 2 Luftausströmer hinten	Müdigkeitserkennung - erkennt aufgrund charakteristischen Lenkverhaltens, Tageszeit und Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus
Multifunktions-Lederlenkrad	Multifunktionsanzeige "Plus"	Navigat"DiscoverMedia"inkl."Stream&Int."
Nichtraucherausführung - Steckdose anstelle Zigarettenanzünder vorn	Notbremsassistent "Front Assist" - Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Notruf-Service - keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Paket: Business Premium (Schaltgetriebe)	Paket: Spiegelpaket	Parklenkass.Park Assist inkl. Einparkhi.
Polster: Stoff -> Stoff "Lasano" / Komfortsitze Titanschwarz	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" - erfasst kritische Verkehrssituationen mit erhöhtem Unfallpotenzial - bereitet Fahrzeuginsassen und das Fahrzeug auf einen möglichen Unfall vor, indem die vorderen, angelegten Sicherheitsgurte gestrafft und Fahrer sowie Beifahrer fixiert werden und offen stehende Fenster sowie Schiebedach bis auf einen Spalt geschlossen werden	Räder: Leichtmetall (4) "Karlstad" 6,5 J x 16 - Reifen 205/60 R 1
Räder: Tire Mobility Set - 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Radio "Composition" - 16,5 cm Bildschirmdiagonale - Touchscreen - Radioempfang FM - Phasendiversity - MP3-Wiedergabe - USB-C mit Apple-Kompatibilität - Ausgangsleistung 4 x 20 Watt - Telefonschnittstelle - Klangregelung 3-fach - Digitaler Radioempfang DAB+	Radiozubehör: 8 Lautsprecher
Reifenkontrollanzeige (passive)	Schalthebelknauf in Leder	Schubladen unter den Vordersitzen
Servolenkung elektromechanisch - geschwindigkeitsabhängig geregelt	Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten und Gurtstraffer hinten	Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe Längseinstellung, Einstellung für Lehnenneigung sowie Armlehne und Umklappfunktion "EasyFold"	Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar mit Tisch- und Durchladefunktion	Sitze: Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze Neigung einstellbar
Sitze: Komfortsitze vorne	Sitze: Lendenwirbelstützen vorn	Sitze: Vordersitze höheneinstellbar
Start-Stopp-System - mit Bremsenergie-Rückgewinnung	Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Telefonschnittstelle "Comfort"	Textilfußmatten vorn und hinten
Verbandtasche und Warndreieck und Warnweste	Wärmeschutzverglasung grün seitlich und hinten	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wegfahrsperre, elektronisch	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln	Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**178**	Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**132**
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**388**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**110**
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**194**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**175**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**126**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**172**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**107**	Lackschichtdicke Dach (µm)	**117**
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**108**		

FAHRZEUGBILDER





