MACADAM








Audi Q2 (UKL): 1YEC577

Vinnumber:	**WAUZZZGA2LA071454**	Versionname:	**Q2 30 1.0TFSi 116pk/cv 5p**
First Registrationdate:	**3/08/2020**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**108794**	Power Kw:	**85**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**		
Transmission:			
Fueltype:	**Petrol**		
Maintenance	**NOT OK**		
Maintenance	**min 20 d**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar removable**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**215/60/16/99 V**			
	Fr.L.	**Firestone: 4 mm**	Fr.R.	**Firestone: 4 mm**
	Re.L.	**Vredestein: 6 mm**	Re.R.	**Vredestein: 6 mm**

Tyre profile depth FL	**4.0**
Tyre profile depth FR	**4.0**
Tyre profile depth RL	**6.0**
Tyre profile depth RR	**6.0**
Tyre size FL	**215/60 R 16 99 V**
Tyre size FR	**215/60 R 16 99 V**
Tyre size RL	**215/60 R 16 99 H**
Tyre size RR	**215/60 R 16 99 H**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**258**
Tyre make FR	**258**
Tyre make RL	**2480**
Tyre make RR	**2480**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Service, Maintenance, Check



Bumper F, Scratch(es), Acceptable




Wing FL, Repaired, Check




Door FL, Repaired, Check




Door FL, Scratch(es), Acceptable




Door RL, Dent(s), Paintless dent repair






Tailgate / Boot, Dent(s), Acceptable




Bumper R, Repaired, Check







Wing RR, Dent(s), Acceptable




Roof, Dent(s), Paintless dent repair



Onderhoudshistorie van: WAUZZZGA2LA071454

ALPHABET

Kenteken	1YEC577
Merk Model	Audi Q2 30 1.0TFSi 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	8/3/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/31/25	91,326	klein materiaal	
7/31/25	91,326	nazicht technische keuring	Uitvoeren
7/31/25	91,326	remschijven en blokken achter	Vervangen
7/9/25	91,326	diagnose	Uitvoeren
7/9/25	91,326	gordelspanner	Uitvoeren
7/9/25	91,326	klein materiaal	N.v.t.
10/1/24	83,217	batterij	Vervangen
10/1/24	83,217	klein materiaal	N.v.t.
10/1/24	83,217	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
10/1/24	83,217	luchtfilter interieur	Vervangen
10/1/24	83,217	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
10/1/24	83,217	remvloeistof	Vervangen
10/1/24	83,217	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/1/24	83,217	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/1/24	83,217	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/2/24	81,077	betaling technische controle	Uitvoeren
8/30/22	58,589	klein materiaal	
8/30/22	58,589	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
8/30/22	58,589	luchtfilter interieur	Vervangen
8/30/22	58,589	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
8/30/22	58,589	remvloeistof	Vervangen
8/30/22	58,589	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/30/22	58,589	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/30/22	58,589	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/1/21	29,740	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
9/1/21	29,740	klein materiaal	Uitvoeren
9/1/21	29,740	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
9/1/21	29,740	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
9/1/21	29,740	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden