GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	07.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	12.10.2026
Referenznummern	0002058196

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF0YXXTTGYNL16703**		
Fahrzeugart	PKW - Kasten geschlossen	**Farbton / Lackart**	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	09/2026
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 340 L2 Trend	**Laufleistung abgelesen**	87.230 km
Erstzulassung	21.07.2022	**Emissionsklasse / CO2**	keine Angabe / g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	2 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65R16C 109/107R	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65R16C 109/107R	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65R16C 109/107R	10 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65R16C 109/107R	10 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	9 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	9 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	10 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	10 mm

Allgemeines / Zustand

✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden

Kundendienst laut Serviceheft am 14.02.2024 bei km 42.443.

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand

✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort

✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Abbiegelicht im Scheinwerfer	Airbag Fahrerseite
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fensterheber elektrisch	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h	Lenkrad (Leder)
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach abschließbar
Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	Innenraumfilter: Pollenfilter
Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	Karosserievariante: Normaldach
Klimaanlage	Kühlergrill schwarz grau
Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, ohne Fenster mit Durchlademöglichkeit unten	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LKW-Zulassung	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer
Radioempfang Digital (DAB+)	Radstand 3300 mm
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schmutzfänger vorn und hinten	Sitz-Paket 25: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz - in Velours
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger teillackiert	Style-Farb-Paket
Außenspiegel in Wagenfarbe	Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
Stoßfänger in Wagenfarbe	Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Trend
Verglasung getönt	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
Verzurrschienen seitlich im Laderaum	Verzurrösen (8)
Wegfahrsperre	Wärmeschutzverglasung leicht getönt
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch

Sonderausstattung

Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8"	Ford SYNC 3

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Multifunktionsdisplay	
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
Generator 240 A	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 130 km/h
Heckklappe mit Verglasung	Heckscheibe heizbar
Laderaumleuchte LED	Rückfahrkamera mit Farbdisplay
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Sicht-Paket 2
Außenspiegel elektr. anklappbar	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Scheibenwischer mit Regensensor	Frontscheibe heizbar
Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff	Armlehnen vorn
Spannungswandler 230V (Steckdose)	Steckdose 230V / 150 Watt

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28)	159,63 €	87,80 €

Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe, fehlt, ersetzen	18,00 €	18,00 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	478,56 €	478,56 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	159,52 €	159,52 €
Fahrzeug Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 22, Bild 23, Bild 24, Bild 25, Bild 26)	2433,36 €	2433,36 €
Fahrzeug Dach, beschädigt, instand setzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	638,08 €	638,08 €

Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
3.Bremsleuchte, gerissen, ersetzen (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	115,10 €	63,31 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**5.016,50 €**
Minderwert	**4.892,88 €**
Händlereinkaufspreis	**7.050,00 €**
Händlerverkaufspreis	**8.300,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 13.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 13



Bild 14

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, Dach, beschädigt, instand setzen



Bild 20 Fahrzeug, Dach, beschädigt, instand setzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 21 Fahrzeug, Dach, beschädigt, instand setzen



Bild 22 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 24 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 26 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 27 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen




Bild 28 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 29 3.Bremsleuchte, gerissen, ersetzen




Bild 30 3.Bremsleuchte, gerissen, ersetzen

Fotoanlage




Bild 31 3.Bremsleuchte, gerissen, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 32 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 33 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 34 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015