Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



POLESTAR Polestar 2

POLESTAR Polestar 2 Single Motor 78kWh

Fahrgestellnummer (FIN)	**LPSVSEGEKNL071908**
Kilometerstand (km)	**68.871**
Erstzulassungsdatum	**07.04.2022**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**231 PS**
Leistung kW	**170 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Void**
Interieurfarbe	**Zinc Embossed Textile**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11720675**	Besichtigt am	**04.11.2026 10:20:09**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**17/03/2026,56899**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Pirelli	245/45 R 19 102 V	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Pirelli	245/45 R 19 102 V	Winter	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	245/45 R 19 102 V	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	245/45 R 19 102 V	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium
-	-	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium
-	-	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
2 | Tür hinten links	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
3 | Seitenwand hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
4 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
5 | Zusätzliche Räder	Kratzer	Andere - siehe Bemerkung	Ersetzen
6 | Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
7 | Tür hinten rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Kotflügel vorne rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
9 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Gesamtes Fahrzeug	Keine Reparatur
10 | Dach	Delle(n)	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

SCHÄDEN


[Unclassified]

1 | Stoßfänger vorne



Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Tür hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

3 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







4 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt










5 | Zusätzliche Räder

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**Andere - siehe Bemerkung**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


Kommentare: 2x Felge ersetzen



6 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Unfallschaden 1**

7 | Tür hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

8 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




10 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 USB-Anschlüsse hinten	2 USB-Anschlüsse vorne	Air quality system (AQS)
Airbags, Fahrer und Beifahrer	Airbags, SIPS	Airbags: Kopf-/Schulterairbags
Alarmanlage	Anhängerkupplung-Vorbereitung	Armlehne mit Becherhalter und Ablagefach
Außenspiegel aut.anklapp,verst,beheizbar	Autom. Bremsen nach einer Kollision	Befestigungssystem für Tragetaschen
Beleuchtete Make-up-Spiegel	Berganfahrassistent	Bluetooth
Bremsleuchten adaptiv	Connected Safety	Digitalradio DAB +
Driver Alert Control	Einparkassistent vorn und hinten	Erste-Hilfe-Kasten
Fahrerdisplay	Fensterheber elektrisch	Forward Collision Warning
Frontstaufach 35 Liter	Fußgänger- und Radfahrererkennung	Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: Direktantrieb	Heckscheibenheizung	High Performance audio
Infotainment powered by Android	Innenrückspiegel mit Abblendautomatik	ISOFIX-Befestigung Beifah. u. äuß. Rücks
Kindersicherung elektrisch	Klimatisierung ECC 2-Zonen	Kollisionsvermeidung und -minderung
Kopfstützen vorne und hinten	Lackierung: Uni	Ladekabel 7 Meter für normale Steckdosen
Ladekabel für Wallboxen u. Ladestationen	LED-Scheinwerfer automatisch	Leuchtweitenregulierung automatisch
Multifunktionslenkrad verstellbar	Navigationssystem	Parkbremse elektrisch
Polestar Connect	Polestar Digital Key	Polster: geprägter Stoff 3D Etched deco
Räder: 19"-Leichtmetall, 5 V-Speichen	Regensensor	Reifendruckkontrolle indirekt
Reifenreparaturset inkl. Kompressor	Schleudertrauma-Schutzsystem	Schlüsselloses Öffnen und Starten
Servotronic	Sicherheitsgurte	Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar
Sitze: Rücksitzbank geteilt umklappbar	Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung	Spurassistent (LKA)
Stabilitäts- und Traktionskontrolle	Steckdose 12 V im Kofferraum	Textilfußmatten
Vehicle Deceleration Control	Verkehrszeicheninformationen, RSI	Vertikales Display mit Touchscreen
Wählhebel sechseckig mit Polestar-Symbol	Wegfahrsperre	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



