DEKRA-Nr: 0357 / 061732 / 2026 / B083273002737 vom 30.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	30.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 124 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.10.2024	Letzte Zulassung	07.10.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	C T-Modell (BM 206)(03.2021->) / C 200 d T Edition Avantgarde (EURO 6e)	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0DB4RF166062	HSN / TSN	2222 / BDF
DAT €uropa-Code®	015701070030001	DAT Marktindex	DE002 6534
Km-Stand abgelesen	134358	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Schwarz / Uni / 040 / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	5 mm
	rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	5 mm
2	links	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	4 mm
	rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Paket USB, Ausstattungs-Paket: Advanced Plus, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Avantgarde Interieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Diebstahlschutz-Paket Plus, Digitales Instrumenten-Display, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn (doppelt), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, LM-Felgen 7x17 (5-Speichen, schwarz), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 137 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI), Mittelkonsole schwarz hochglänzend, Mittenairbag vorn, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW (System: 137 kW) CDI Mild-Hybrid, Motorhaube mit Powerdome, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Park-Paket mit 360° Kamera, Reifen 205/55 R17 ..W, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, Service-System: MBUX Navigation Premium, Servolenkung, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Sitzheizung vorn, Smartphone integriert, Sondermodell Edition Avantgarde, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Uni-Lackierung schwarz, Vorrüstung car sharing, WSS Kategorie: Hybrid, Zentral-Display (OLED)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
4313	Fahrassistenz-Paket Plus
40972	Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
3534	Park-Paket mit Memory Park-Assistent
3537	Park-Paket Remote
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig,
2. Felge vorne rechts starker Materialabtrag, erneuern (Bild 17)
3. Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 15, 16)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 13, 14)
5. Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)
6. Heckklappe, eingedellt, smart repair (Bild 9)
7. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren (Bild 10, 11)
8. Motorhaube Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren (Bild 7, 8)
9. Lackvorbereitung

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweis




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 8 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 9 : Heckklappe, eingedellt, smart repair



Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren




Bild 12 : Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 15 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair



Bild 16 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair



Bild 17 : Felge vorne rechts starker Materialabtrag