Inspection Report

Vehicle info

Make	FORD	Gearbox	Automatic
Model	Mustang Mach-E Elektro 88kWh	Fuel type	Electric
Mileage	143,212	kW	216
VIN	WF0TK1E70NMA33325	cc	0
First registration date	9/15/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	9/19/2026
Next MOT test is due on, date:	9/1/2027

Maintenance date	Mileage
10/3/2024	68,770 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar removable	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
4 | Door RL	Dent(s)	Paintless dent repair
12 | Bumper trim R	Scratch(es)	Touch up

Interior


Part	Damage type	Repair mode
2 | Seat cover FL	Worn	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
3 | Tyre RL	Worn	Replace
5 | Wing RL	Paint measurement	No repair
6 | Door FL	Paint measurement	No repair
7 | Bonnet	Stone chip(s)	No repair
8 | Tyre FR	Worn	Replace
9 | Tyre RR	Worn	Replace
10 | Alloy rim RR	Scratch(es)	No repair
11 | Door FR	Dent(s)	No repair

Damages


Exterior

4 | Door RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear






12 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear


Interior




2 | Seat cover FL


Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear



3 | Tyre RL


Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Entspricht nicht den Leasingvertrag, Sommerreifen unter 3mm



5 | Wing RL


Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



6 | Door FL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





7 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



8 | Tyre FR

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Entspricht nicht den Leasingvertrag, Sommerreifen unter 3mm



9 | Tyre RR

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Entspricht nicht den Leasingvertrag, Sommerreifen unter 3mm






10 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





11 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/60 R 18 104 Y	Goodyear	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/60 R 18 104 Y	Goodyear	1.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/60 R 18 104 Y	Goodyear	2.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/60 R 18 104 Y	Goodyear	1.0 mm

Commercial photos








































12
1
2
24
25
3
30
26
29
4
28
5
6
7
8
10
11











Ford




FORD
e13*2007/46*2387
WF0TK1E70NMA33325
2605
3605
1155
1485
kg
kg
kg
kg
1.-
2.-
Ford-Werke GmbH
D-50725 Cologne



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

12-Volt-Anschluss im Gepäckraum	12-Volt-Anschluss vorn	18" Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen	360° Kamera	40 :60 geteilt
6-fach manuell einstellbar	Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer	Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS)
Allradantrieb ,,Intelligent 4WD System",elektronisch gesteuert	Anhängevorrichtungs-Vorbereitungs-Set	Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Armaturenträger mit Einsätzen in gebürstetem Metall	Audiosystem Ford SYNC 4 mit DAB	Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert
automatisch abblendend	automatisch höhenverstell.,mit integriertem Tagfahrl.	automatisch höhenverstellbar
beheizbar	beleuchtet	Dachhimmel aus Webstoff
Diebstahl-Alarmanlage	Digitaler Schlüssel (Phone as a Key)	Drehschalter
Electronic Shifter	elektrisch	elektrisch einstellbar und beheizbar,
elektrisch mit Auto Hold-Funktion	Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)	Fahrer
Fahrerinformatiossystem - digital 10,2" mit Reichweite- und Geschwindigkeitsanzeige	Fensterheber vorn und hinten	Fernlicht-Assistent
Feststellbremse	flexibel	Ford Co-Pilot 360
Ford ECOCoach	Ford Intelligent Drive Assist	Ford MY Key
Ford SYNC 4A	FordPass Connect	FordPass Connect inkl. eCall
Front-Kofferraum	Frontairbag für Fahrer und Beifahrer	Frontscheibe
für Fahrer- und Beifahrerseite getrennt regelbar	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung
Heckspoiler	hell	hinten
höhenverstellbar	individuell und variabel beheizbar	Induktive Ladestation
Innenraum mit grauen Ziernähten	Innenspiegel	Intelligent Range
IONITY INKLUSIV-LEISTUNGEN / BlueOval Charge Network	ISOFIX-Halterung an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Keyless Start über Smartphone via FordPass App
Keyless-Entry	Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle	Knieairbag
Kopf-Schulterairbags vorn und hinten	Kopfstützen vorn	Lackierung : Space White Metallic
Ladekabel zur Ladung der Hochvoltbatterie	LED- Scheinwerfer im Projektionslinsen-Design	Lenkrad - Sensico Kunstleder
Leselampe	Live-Traffic-Verkehrsinformationen und WLAN-Hotspot	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende
Mediakonsole mit 2 USB Anschlüssen	mit Gesamtschließungsfunktion	Mittelarmlehne hinten mit 2 Becherhaltern
Müdigkeitswarner	Mustang LED-Rückleuchten	Notbremslicht
One Pedal Driving	Park-Pilot-System vorn und hinten	Pollen- und Staubfilter
Post-Collision-Assist	pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen	Reifen 225/60 R18
Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)	Reifenreparaturset	Rückfahrkamera mit Rückwärts-Einpark-Assistent und Rückfahrkamera- Reinigungsanlage
Rücksitzlehne	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer
Seitenairbags	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt	Servolenkung
Sicherheitsgurtstraffer und - gurtkraftbegrenzer vorn und hintere Sitzreihe außen	Software: Baterieausgleich zwischen Hochvolt und 12-Volt-Batterie	Space White Metallic
Startknopf oder Code	Tasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne	teilautomatisierte Fahrassistenz mit:
Teppichfußmatten vorn und hinten	Touchscreen und Navigation	Tür- Kindersicherung
umklappbar	und Gepäckraumbeleuchtung	Velours
Verkehrsschild-Erkennungssystem	Verzurrösen im Gepäckraum	Vordersitze
vorn und hinten	Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte vorn	Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt
Zentralverriegelung mit Gesamtschließfunktion		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN