RAPPORT D'INSPECTION

XP-110716888








Identification du véhicule

Réf. client	5	Immatriculation	
		Date 1ère M.C.	**25/02/2021**
Marque	**CITROEN**	Km. compteur	**154280**
Modèle	**Berlingo Fourg.XL 950Kg BlueHD**		
Version			
N° de châssis	**VR7EFYHYCMJ590950**		

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Panneau Latéral G	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		4,00	3,00	114,00		562,00	45,00	0	309,10
Pare-chocs AV	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (co		2,00	2,00	76,00		332,00	45,00	0	182,60
Porte de malle AR G	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,30	87,40		298,60	45,00	0	164,23
Porte de malle AR D	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,30	87,40		298,60	45,00	0	164,23
Porte AVG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	45,00	0	157,85
Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	E - Remplacer	358,88	0,90				416,48	45,00	15,00	336,73
Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer	152,10					152,10	45,00	35,00	98,86
Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	152,10					152,10	45,00	35,00	98,86
Moulure porte AVD	Griffe(s)	E - Remplacer	186,69	0,20				199,49	45,00	15,00	165,73
Moulure porte ARD	Griffe(s)	E - Remplacer	164,00	0,20				176,80	45,00	15,00	146,44
Moulure de pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	45,00	0	16,83
Enjoliveur de roue AVG	Manque	E - Remplacer	16,13					16,13	45,00	15,00	13,71
Enjoliveur de roue ARG	Manque	E - Remplacer	16,13					16,13	45,00	15,00	13,71
Ciel de toit	Sale	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise siège AVG	Sale	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Jante tôle AVG	Déformé / Forcé	Acceptable								Non facturé	
Revêtement assise siège AVD	Sale	Nettoyer	20,00					20,00			20,00

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2998,03 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-1069,15 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1928,88 €
TOTAL T.V.A.	385,78 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**2314,66 €**

77469164 Panneau Latéral G — Bosse(s) et griffe(s) — LI - Réparer et peindre (complet)






77469166 Pare-chocs AV — Griffe(s) — LI - Réparer et peindre (complet)





77469169 Porte de malle AR G — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)




77469170 Porte de malle AR D — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)






77469163 Porte AVG — Bosse(s) et griffe(s) — LI - Réparer et peindre (complet)









77469171 Pare-chocs AR — Déformé / Forcé — E - Remplacer







77469158 Pneu ARD — Hors tolérance — E - Remplacer





77469161 Pneu AVG — Hors tolérance — E - Remplacer





77469168 Moulure porte AVD — Griffe(s) — E - Remplacer




77469167 Moulure porte




77469165 Moulure de pare-chocs AV — Griffe(s) — Peindre





77469160 Enjoliveur de roue AVG — Manque — E - Remplacer





77469159 Enjoliveur de roue ARG — Manque — E - Remplacer





77469156 Ciel de toit — Sale — Nettoyer





77469155 Revêtement assise siège AVG — Sale — Nettoyer




77469162 Jante tôle AVG — Déformé / Forcé — Acceptable





77469157 Revêtement assise siège AVD — Sale — Nettoyer


