DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	JMZKBAC33 0A363320	Kilométrage	78 578 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2FUZ922	Date d'immatriculation	02/09/2024	Cylindrée	1490
Marque	MAZDA	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	2-Hybrid-Berlina-KBAC3-2021	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique


















Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✖
Recharge kit secours	✖

Pneumatiques

Bridgestone 195/55/16 V Eté 4.0 mm



Bridgestone 195/55/16 V Eté 3.0 mm



Bridgestone 195/55/16 V Eté 5.0 mm

Bridgestone 195/55/16 V Eté 4.0 mm

Dommages

1



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	74,58€

2



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	25,84€

3



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	123,00€

4



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	49,00€

5



Elément	Jante alu 16'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	145,00€

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	230,00€

7



Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	142,54€

8



Elément	Insonorisant moteur
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	107,23€

9



Elément	Jante alu 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	123,00€

10



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	60,00€

11



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	145,00€

12



Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	60,00€

Résumé d'évaluation

Prix net HT	1 285,19€