20 de octubre de 2025


STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA


Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid

NUMERO DE EXPEDIENTE :		9514202341	
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✔ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA	1776LTJ	COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - 208 5P GT BLUEHDI 100 S&S	FECHA 1ª MATRICULACION	22/10/2021
VIN	VR3UBYHTKMT074315	KILOMETROS	164.770
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO	S&Y TRES CRUCES AC		
DIRECCION	AVDA TRES CRUCES, 38		
LOCALIDAD	VALENCIA	PERSONA QUE ATENDIO	ASESOR COMERCIAL
FECHA PERITACION	17/10/2025		

1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**




	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**


	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños internos 44**



	
Foto daños internos 44	Foto daños internos 44
	
Foto daños internos 44	FDEL_IMG_20251017_092411

	
FFLTI_IMG_20251017_092417	FESD_IMG_20251017_092423
	
FTLTI_IMG_20251017_092432	FTRAS_IMG_20251017_092437

	
FESD_IMG_20251017_092446	FLTD_IMG_20251017_092453
	
FFLTD_IMG_20251017_092504	FESD_IMG_20251017_092517

	
FESD_IMG_20251017_092541	FESD_IMG_20251017_092640
	
FLLAN_IMG_20251017_092758	FESD_IMG_20251017_092819

	
FESD_IMG_20251017_092832	FESD_IMG_20251017_092847
	
FESD_IMG_20251017_092859	FESD_IMG_20251017_092911

	
FESD_IMG_20251017_092924	FESD_IMG_20251017_092957
	
FASDEL_IMG_20251017_093019	FSALP_IMG_20251017_093023



FESD_IMG_20251017_093032




FASTRAS_IMG_20251017_093039



FESD_IMG_20251017_093044



FMLTRO_IMG_20251017_093053

	
FESD_IMG_20251017_093112	FESD_IMG_20251017_093128
	
FESD_IMG_20251017_093133	FESD_IMG_20251017_093144

	
FESD_IMG_20251017_093149	FESD_IMG_20251017_093153
	
FESD_IMG_20251017_093352	FESD_IMG_20251017_093355




Foto documentación 1