MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	441954
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	C-Class
Variante	AMG Line C 300 de PHEV
Listenpreis	72.490,00
VIN	W1KAH0JB0RF138313
Erstzulassungsdatum	23.10.2023
Kennzeichen	M-MN 8863E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 441954 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025111231	25.07.2025	| Windschutzscheibe gerissen	1.189,15
2026101575	19.01.2026	| Stoßfänger vorne	2.269,37
2026105945	03.04.2026	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



23.10.2023	2.1	2222	2.2	BKU00037 2	L	2	9	1	9.2 9.4	145/3600	T	241
M1	4	AC			10	4793			19	1900		
W1KAH0JB0RF138313	3	3			20	1491			G	2205--		
MERCEDES-BENZ					12		13	75			Q	-
R2CS					15.7	13	15.9	2675	8.2	2675		
H205T0					7.1	1140	7.2	1550	2.3	-		
CZAL050A					8.1	1140	8.2	1550	8.3	-		
					L17	69	U2	2700	U3	67		
C 300 DE					O.1	1800	O.2	750	S1	5	S2	-
MERCEDES-BENZ					15.1	225/45 R18 95Y XL						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	255/40 R18 99Y XL						
Kombilimousine					15.3	-						
715/2007*2018/1832AP					R	Schwarz	11	9				
EURO6;WLTP;AP;P/CI; M, N1 I					K	e1*2018/858*00017*07						
Hybr.D/E ext.aufl.					6	28.04.2023	17	K	19	GY520916		
0026	14.1	36AP	8.1	1993	21							

7.2/8.2:+105 o.Anh.Betr.*Batteriekapazitaet:19.5kWh*Fz ist
bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Sys
f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9 Ausn.VO.z.S
tVO ausgestattet*Datum zur Emissionsklasse: 23.10.2023*

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Fahrzeugschlüssel



Bild 16 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Fahrzeugfront laufleistungsbedingte Steinschläge



Bild 18 : Fahrzeugfront laufleistungsbedingte Steinschläge




Bild 19 : Fahrzeugfront laufleistungsbedingte Steinschläge




Bild 20 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Eine Felge Winterräder verschrammt



Bild 24 : Zwei Felgen Winterräder zerkratzt



Bild 25 : Zwei Felgen Winterräder zerkratzt



Bild 26 : Winterreifen einseitig abgefahren



Bild 27 : Winterreifen einseitig abgefahren



Bild 28 : Winterreifen einseitig abgefahren



Bild 29 : Winterreifen einseitig abgefahren



Bild 30 : Zwei Felgen Winterräder zerkratzt



Bild 31 : Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair



Bild 32 : Tür vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 33 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 34 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 35 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 36 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 37 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 38 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 39 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 40 : Tür vorne links Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 41 : Seitenschweller links Schwellerleiste Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 42 : Felgen Sommerräder VL , HR, VR zerkratzt



Bild 43 : Felge Sommerrad HL verschrammt



Bild 44 : Felgen Sommerräder VL , HR, VR zerkratzt



Bild 45 : Felgen Sommerräder VL , HR, VR zerkratzt



Bild 46 : Felgen Sommerräder VL , HR, VR zerkratzt



Bild 47 : Felgen Sommerräder VL , HR, VR zerkratzt

DEKRA-Nr: 0119 / 021989 / 2026 / B090797000039 vom 25.08.2026


DEKRA Automobil GmbH
Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel
Kieler Str. 3
34134 Kassel
Telefon 0561 / 9519-510
E-Mail kassel.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Frank Brockmeyer
Tel. direkt 05619519-325
Tel. mobil 015254615505

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen **M NN8863E** **FIN** **W1KAH0JB0RF138313**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	18.08.2026, telefonisch.
Besichtigung	24.08.2026, 12:20 Uhr, durch Herrn Frank Brockmeyer bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	24.08.2026
Betrifft	Leasing-Nr. 441954

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-9.449,00 EUR
	ohne MwSt.	-7.940,34 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-4.079,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.427,74 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Nach Rücksprache mit dem Fahrzeugnutzer liegt ein Reparierter am vorderen Stoßfänger vor.
Der Reparaturumfang ist zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht bekannt gewesen.
Rechnungen lagen keine vor.

Der Kofferraum und die Rückbank waren zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht zugängig, ein zweiter Radsatz lag im Fahrzeug.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.10.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 300 de T 9G-TRONIC AMG Line Advanced
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0JB0RF138313
HSN / TSN	2222 / BKU	Schlüssel-Nr.	10080996
Km-Stand abgelesen	159496	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.aufl.	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe	SCHWARZ - UNILACK

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 ZR 18 95 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S /O	5 mm
	rechts	225 / 45 ZR 18 95 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S /O	5 mm
2	links	255 / 40 ZR 18 99 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S /O	7 mm
	rechts	255 / 40 ZR 18 99 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S /O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	2 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	2 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	3 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AMG Fußmatten, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in Schwarz matt, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff schwarz, Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 11kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: AMG Line Advanced (für 300e, 400e, 300de), Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Kofferraumkomfort, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Remote und Charging Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Metallstruktur


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung
444	Head-up-Display
9B3	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 8m, glatt 11kW
PSQ	Paket: AMG Line Premium Plus
P55	Paket: Night (für T-Modell mit AMG Line Exterieur) Polster: Leder
32U	Radiozubehör: Soundpersonalisierung
22U	Radiozubehör: Vorrüstung für MBUX Entertainment
RSK	Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Zwei Felgen glanzgedreht Winterräder zerkratzt, erneuern (Bild 24, 25, 30)	1.092,44	1.300	anteilig	-382,35	-455
2. Winterreifen einseitig abgefahren, erneuern (Bild 26, 27, 28, 29)	714,29	850	voll	-714,29	-850
3. Fahrzeug vermessen	193,28	230	voll	-193,28	-230
4. Felgen glanzgedreht Sommerräder VL , HR, VR zerkratzt, erneuern (Bild 42, 44, 45, 46, 47)	2.781,51	3.310	anteilig	-973,95	-1.159
5. Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 36, 37)	936,13	1.114	anteilig	-327,73	-390
6. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 38, 39)	984,03	1.171	anteilig	-344,54	-410
7. Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair (Bild 31)	89,92	107	voll	-89,92	-107
8. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21, 22)	1.148,74	1.367	anteilig	-401,68	-478
Gesamt	**7.940,34**	**9.449**		**-3.427,74**	**-4.079**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeugfront laufleistungsbedingte Steinschläge (Bild 17, 18, 19)
Eine Felge glanzgedreht Winterräder verschrammt (Bild 23)
Felge glanzgedreht Sommerrad HL verschrammt (Bild 43)
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 16)
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,

Gebrauchsspur (Bild 33)
Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 34, 35)
Seitenschweller links Schwellerleiste Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 41)
Tür vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 32)
Tür vorne links Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 40)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Frank Brockmeyer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift