STELLANTIS
FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Este documento no se puede utilizar como parte declarativo de accidente.

ACTA DE DEVOLUCIÓN

Fecha: 01 / 12 / 25 Hora: 16:30

Marca / Modelo: Peugeot 3008 Cliente: Angel Luis Casado Hernandez

Matrícula: 0616MLY Bastidor: P.S.1.4.0.8.8.2. Concesión: Stellantis & you

Kilometros: 14906.3 Contrato: 99154343611 Dirección: Doctor Esquerdo 62

¿Cómo está la varilla de la antena? Bien / Rota / Falta / No Monta — Documentos ORIGINALES que se entregan - Permiso de Circulación: SI / NO

¿Vehículo decorado? SI / NO — ¿Entrega la 2ª Llave? SI / NO — F. Técnica SI / NO — Libro de Uso SI / NO — Libro Mantenimiento SI / NO

Tipo de llantas: Chapa + Tapacubos / Aleación / Diseño-bitono — ¿Monta mechero? SI / NO — ¿Como está? Bien / Roto


¿Cómo estan? D/I ✓ T/I ✓ T/D ✓ D/D ✓ — ¿Monta cenicero? SI / NO — ¿Como está? Bien / Roto

¿Monta R/Repuesto o Kit? R/R / KIT — ¿Cómo está? Bien / Mal / Desgastada — ¿Hay daños causados por la carga? SI / NO

¿Falta alguna pieza? SI / NO ¿Cual? _____ — Fecha de la Próxima ITV ___/___/___ La ITV caducó ___/___/___

CALIFICACIÓN DE LOS DAÑOS....: (A) Arañado - (G) Golpeado - (R) Roto - (Q) Quemado - (S) Sucio - (MS) Muy Sucio - (F) Falta

PIEZA	DAÑO
PARAGOLPES DELANTERO	A
ZONA FRONTAL	
CAPÓ DELANTERO	G (Golpeado)
PARABRISAS	
FARO IZQUIERDO	
ALETA DELANTERA IZQ.	
RETROVISOR IZQ.	
PUERTA DELANTERA IZQ.	G+A
BAJO CARROCERIA IZQ.	
PUERTA TRASERA IZQ.	G+A
ALETA TRASERA IZQ.	
PILOTO TRASERO IZQUIERDO	
PARAGOLPES TRASERO	A+G
ZONA TRASERA	
CAPÓ TR / PORTÓN / PTAS. CARGA	G+A
TECHO	G (Granizo)
PILOTO TRASERO DERECHO	
ALETA TRASERA DER.	G+A
PUERTA TRASERA DER.	G+A
BAJO CARROCERIA DER.	
PUERTA DELANTERA DER.	G+A
RETROVISOR DER.	
ALETA DELANTERA DER.	G+A Molduras
FARO DERECHO	



MEDIDA COMPLETA DE LOS NEUMÁTICOS

225 / 55 R 18 / V

Indicar la profundidad del dibujo em mm, y si esta alcanza el testigo indicarlo expresamente

Neumático	DEL	TRAS	REP
IZQUIERDO	3,88	5/36	
DERECHO	4,16	5	
OTROS DAÑOS EN LAS CUBIERTAS			

DAÑO	PIEZA
	SALPICADERO
	GUANTERA O SU TAPA
	VOLANTE
	FRONTAL INSTRUMENTOS
	MOQUETA DE PISO
	COJIN DELANTERO IZQ.
	RESPALDO DELANTERO IZQ.
	TAPIZADO PUERTA DEL. IZQ
	COJIN DELANTERO DER.
	RESPALDO DELANTERO DER.
	TAPIZADO PUERTA DEL. DER.
	COJIN TRASERO IZQ.
	RESPALDO TRASERO IZQ.
	TAPIZADO PUERTA TRA. IZQ.
	COJIN TRASERO DER.
	RESPALDO TRASERO DER.
	TAPIZADO PUERTA TRA. DER.
	BANDEJA TRASERA
	PISO DE CARGA / MALETERO
	MOQUETA PISO CARGA
	PASE RUEDA TRA. IZQ.
	PASE RUEDA TRA. DER.
	TAPIZADOS ZONA CARGA
	GUARNECIDO DE TECHO

¿Mantenimientos al día? SI / NO
¿Contrato de servicios abierto? SI / NO

En caso de no estar al día, el contrato no se dará por finalizado, en tanto no se realice una revisión mecánica del vehículo para detectar posibles averías.

Descripción daños en el interior y otras incidencias:

Conforme Cliente
Nombre: ANGEL CASADO
Fecha: 01.12.25 Firma:
D.N.I.: 05386707A

Conforme Perito Jorge Villodangos
Nombre:
Fecha: Firma:
D.N.I.: 02670416-R

Recibido por el Punto de Venta
Nombre:
Fecha: Firma:
Teléfono:

STELLANTIS SALES & SERVICES
STELLANTIS &YOU ESPAÑA, S.A. 28278026
Doctor Esquerdo, 62 Madrid

El arrendatario debe entregar el vehículo en presencia del perito. En otro caso este documento solo tendrá plena eficacia frente al arrendador y producirá los efectos previstos en la Condiciones Generales del Contrato del Renting, una vez ratificado y firmado por el perito.
"El vehículo depositado en estas instalaciones no podrá salir de las mismas sin el conocimiento previo del arrendador"

STELLANTIS Finance, denominación comercial de STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA, E.F.C., S.A. Eduardo Barreiros, 110 - 28041 MADRID. Registro Mercantil de Madrid, tomo 32.712, folio 194, sec. 8, hoja nº M-588.879, inscripción 1ª. N.I.F.: A87323705. Nº 8838 del R.O.E. Agente de Seguros Vinculado inscrito en el Registro de la D.G.S. y F.P. clave AJ-171. Seguro de R.C. Domicilio renting C/ Cervantes S/N, Pta 4 - 28549 ROZAS DE PUERTO REAL (MADRID).
Los datos personales contenidos en este e-mail son tratados por Stellantis Financial Services España E.F.C. S.A. con la finalidad de mantener el contacto con usted, dar respuesta a sus solicitudes y peticiones y mantener y ejecutar correctamente la relación contractual. Conservaremos sus datos durante el tiempo que dura nuestra relación contractual/profesional y una vez finalizada las mantendremos bloqueados durante el plazo de prescripción de las acciones legales. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación a través de su espacio personal (https://www.espaciopersonal.stellantisfinancialservices.es/), enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Stellantis Financial Services España, E.F.C., S.A. C/ Eduardo Barreiros Nº 110. 28041 Madrid o por correo electrónico a la dirección (datosclientes.stellantisfinancialservices@stellantis-finances.com). Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

addvalora
Global Loss Adjusters

División
División Autos / Motor

INFORME Nº.- T0497850
CONTRATO Nº.- 9915434361

Madrid, 22/12/2025

Arrendatario:	**Angel Luis Casado Hernandez**				
Fecha de peritación:	**01/12/2025**	Permiso Circulación:	**Si**	Ficha Técnica:	**Si**
Matrícula:	**0616MLY**	2ª Llave:	**Sí**	L Mantenimiento:	**Si**
Kilómetros:	**49063**	R Repuesto:	**Sí (Kit)**	L de Usuario:	**Si**
Nº de Chasis:	**PS140882**	Varilla de antena:	**Sí**	Vehículo Decorado:	**No**
Marca:	**PEUGEOT**			Próxima ITV:	**01/12/2027**
Modelo:	**3008 MC**				
Concesionario:	**STELLANTIS & YOU MADRID - Dr. Esquerdo AP**			ITV Caducó:	
Dirección:	**C/ Dr. Esquerdo, 62 Madrid 28007 Madrid.**				

IMPUTACIÓN	TRABAJO	DESCRIPCIÓN PIEZA	T/CA	T/PI	MAT/PI	RECAMBIO	TOTAL
1	DA 11	DAÑOS EXTERNOS	8,30	13,60	184,96	0,00	1060,96

	CIA (1)	Faltantes (2)	Mante (3)	Neumaticos (4)	Mal uso (5)	Rep.Def (7)	Otra Cia (6)	Faltantes documentacion (8)
M. Obra	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recambios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. Pintura	184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **1060,96**

REFERENCIA 2510923836

LOCALIDAD	NO		
MATRIC.	0616MLY		
NR CHASIS	VF3MCYHZUPS140882		
FABRICANTE	PEUGEOT		
MODELO	3008 II		
VARIANTE	GT		
CÓDIGO TIPO	B9605	**AT. 86F4A8**	
KILÓMETROS	49.063		

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

PULSADOR CAMBIO VO	RESTYLING	DESDE 09/2023
ENCEND.AUTOM.FAROS	EJE TR.35000N.M	DEFLECTOR PISO DL.
ACUSTICA MEJORADA	PROTEC.LLENADO DEP	INSONOR.SALPIC.7KG
VENTIL.ELEC.140W COM	ELEK ARCHITEK R3 ECO	ACABADO ALTO BAJO
CONECTOR USB	REG.LUMBAR MECANIC	LUNAS PUE.TR.INSONO
ACUSTICA DINAMICA	CLIMATIZADOR	CRISTALES TR.OSCURO
ADMIS.AIRE RADIADOR	FLUIDO A/A R1234YF	AUTODIAGNOSIS OBD
CERR/ARRANQ.SIN LLA	RETROV.ELEC.ABATIBL	SENSOR ANGULO MUER
AUDIO CONNECT NAV	FUNC.MIRROR SCREEN	PILOTOS TRASEROS LE
FAROS LED	REGUL.TELEMATIK	SIST.APAR.ASIS.DL/TR
VISIO PARK 1	REGUL.ALT.ASIENTO D.	SOP.ASIENTO INFANTIL
VOLANTE CUERO	PARABR C/SENSOR LLU	AVISADOR CINTUR.TR.
RETROV.INT.ANTID.AUT	PARASOL ILUMINADO	CANAL.AIRE DOBLE RA
CAT.DEBAJO DE 50PPM	REGUL.VENTIL.AUTOM.	PAISES FRIOS
1499 CC 130CV/96KW	TECLAS CROMADAS	SOP.PEDALES ALUMINI
CAMBIO AUTOM.ATN8	REGUL.VELOC.STOP/G	NOR.ANTIP.EURO 6.4
MOLD.LUNA PUER.CRO	FRENO AUTOMATICO	PRECALENTAM.CARCA
SERVODIREC.ELECTR.	DISCO FRENO DL.304M	NEUMAT.225/55 R18..V
DISCO FRENO TR.290M	EMBELL.INT.ALCANTAR	SENSOR ABS TR.MARK
BATERIA 70AH	MOLDURAS LAT.CROM	CONDENS.12MM 23.5DM
REPARACION MEJORAD	PRECALENT.HABITACUL	PANTALLA TACTIL 10"
RADIADOR 28DM2 28M	SISTEMA STOP-START	PISO MALETERO REGUL
ACABADO GT	GALERIAS TECHO	KIT REPARACION NEUM.
REGUL.ALT.FAROS AUT	PROLONG.PUENTE DL.	LISTONES ESTRIBO ALU
BICAPA METALICO		

M.O. CHAPA/MECÁNICA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

DESGLOSE MANO DE OBRA		UT		IMPORTE TRABAJO
CAPO MOTOR	REPARAR	16	*	64,00
ALETA DL.D.	REPARAR	5	*	20,00
PARAGOLPE TRA DRH	REPARAR	10	*	40,00
MONTANTE DRH SUPE	REPARAR	10	*	40,00
PUERTA T.I.	REPARAR	10	*	40,00
PUERTA DL.D.	REPARAR	8	*	32,00
TECHO	REPARAR	20	*	80,00
ALETA TR.D.	REPARAR	4	*	16,00
TOTAL M.O. CH/MEC.		83,00	UT	332,00

TIEMPO BASE 10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

DESCRIPCIÓN POS. D.B.	BICAPA METALICO	UT	IMPORTE TRABAJO
CAPO MOTOR - PINT.SUPERF.NIVEL 3		19	76,00
ALETA DL.D. - PINT.SUPERF.NIVEL 3		10	40,00
PUERTA DL.D. - PINT.SUPERF.NIVEL 3		17	68,00
DESCUENTO POR PIEZASADYACENTES 20%		-9	-36,00

I N F O R M E - V A L O R A C I O N **NR AX5FR78181** 18/12/2025

DESCRIPCIÓN POS. D.B.	BICAPA METALICO	UT		IMPORTE TRABAJO
PARAGOLPES DL. - PINT.SUPERF.NIVEL 3		12		48,00
TECHO - PINT.SUPERF.NIVEL 3		25		100,00
PARAGOLPES TR. - PINT.SUPERF.NIVEL 3		8		32,00
PARAGOLPES TR.I. - PINT.SUPERF.NIVEL 3		8		32,00
ALETA TR.D. - PINT.SUPERF.NIVEL 3		20		80,00
ALETIN D.D. -		6	*	24,00
MONTANTE SUPE DRH -		10	*	40,00
TANTO ALZADO DE PINTURA		10		40,00
SEGUN PEUGEOT LOS TIEMPOS INDICADOS SON		0		


R E S U M E N F I N A L	Euros	Euros
REPUESTOS	0,00	
DESCUENTO 15,00 %	0,00	
TOTAL MATERIALES		0,00
M.O. CHAPA/MECÁNICA		
TIEMPO BASE		
CARROCERIA		
83 UT X 40,00 Euros/H		
IMPORTE	332,00	
TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA		332,00
PINTURA		
TIEMPO BASE 10,00 UT = 1 HORA		
IMPORTE 136 UT X 40,00 Euros/H	544,00	
MATERIAL DE PINTURA 34,00 %	184,96	
TOTAL PINTURA		728,96
S U M A T O T A L — SIN IMPUESTOS — Euros		1.060,96
SUMA TOTAL		1.060,96

TOTAL DE HORAS DE MANO DE OBRA 21 h. 54 min.
AVANCE DE VALORACIÓN **AUDATRANSFER: 86F4A8** --

I M P O R T A N T E


PRECIOS Y TIEMPOS SON OFICIALES, EXCEPTO:NEUMÁTICOS.
* DATOS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO. # CONSULTAR PRECIO FABRICANTE.


PEUGEOT
E
0616 MLY


AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0534
VF3MCYHZUPS140882
2000 KG
3300 KG
1—1150 KG
2—1050 KG
2—10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
PEUGEOT
0.51


AUTO
P
km/h
[---]
Active mode
km/h
× 1000
°C
90
50
49063 km
1059.9 km



3008
OB19 MLY


DS
PEUGEOT


PEUGEOT
3008
0616 MLY


IBERFURGO
3008
0616 MLY






DS
DC16 MLY






inch/mm
mm
4.98
OFF
ON
ZERO
E GAUGE



225/55 R 18




inch/mm
4.16
OFF
ON
ZERO




3008








inch/mm
mm
3.88
OFF
ON
ZERO
RE GAUGE
motive series






inch/mm
mm
5.36
OFF
ON
ZERO
GAUGE




3008
0616 MLY



GT










RECEPCION


RECEPCION


BERFURGO
www.iberfurgo.com


BERFURGO
www.iberfurgo.com































FREE2
MOVE
























3008
peugeot








17°C
22.0
Calle de O'Donnell
Calle de Vicálvaro
Calle de Vaqueirías
Calle de Ibiza
Calle de José Martínez de Velasco
16:58
22.0
A/C
628m
Zona no cartografiada
MENU
3D
Buscar...




PEUGEOT
PEUGEOT
GUÍA DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA