St!bl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW Mercedes-Benz C-Klasse T-Limousine C 200 d		
Fahrgestell-Nr.	: W1KAH0DB4RF164893	**Nächste § 57a Beg.**	: Mai 2027 Nr.: GGS7159
Modellcode	: 1U	**Sitzplätze**	: 5
Erstzulassung	: 27.05.2024	**Allgemeinzustand**	: optisch gut
Tachostand	: 175 674 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	: 2-SCHICHT-UNI / schwarz
Hubraum/Leistung	: 1 993 cm³ / 120,00 kW	**Lackzustand**	: optisch gut
Kraftstoffart	: Diesel	**Alter**	: 29 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
TECHNISCHE SCHÄDEN	EUR	0,00	0,00	0,00
STOSSFÄNGER VL	EUR	1 636,94	327,39	1 964,33
FELGE HL	EUR	250,00	50,00	300,00
TÜR VR	EUR	139,65	27,93	167,58
DACH	EUR	253,95	50,79	304,74
INNENRAUMSCHÄDEN	EUR	350,85	70,17	421,02
KLASSE 2 SCHÄDEN	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	2 631,39	526,28	3 157,67

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 7
Sonderausstattung auf Seite 7

Zusammenfassung TECHNISCHE SCHÄDEN:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Im Fahrzeug befinden sich :

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten, Pannenset, 2 Fahrzeugschlüssel, Winterreifen auf Alu-Felgen und ein Abschlepphacken

TECHNISCHE SCHÄDEN

-Keine technischen Schäden vorhanden

Zusammenfassung STOSSFÄNGER VL:

Zusammenfassung STOSSFÄNGER VL:

Arbeitslohn	: AZ 53,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	587,42
Lackmaterial	:	EUR	437,72
Lackierarbeit	: AZ 46,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	611,80
	exkl. USt.	EUR	1 636,94
	+ 20% USt.	EUR	327,39
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 964,33**

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß linke Seite vorne

-Stoßfänger vorne links abgeschürft (Rep. Lackierung)
-Kotflügel vorne links abgeschürft (Rep. Lackierung)

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
KURZTEST DURCHFUEHREN UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN	54-1011 01	3,00	1	33,25
MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN	54-7989 02	5,00	1	55,42
ABDECKUNG V U L AUS-/EINBAUEN	61-1073 01)	1,00	2	11,08
ABDECKUNG V U R AUS-/EINBAUEN	61-1074 01)	1,00	2	11,08
MOTORRAUMVERKLEIDUNG U V AUS-/EINB	61-1077 01	4,00	2	44,33
STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN	88-1102 01	11,00	2	121,92
STOSSFAENGER V ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) NACH BEFUND: TEILE ERNEUERN	88-1105 01	18,00	2	199,50
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERL/ZUS	88-1374 01	1,00	2	11,08
Zwischensummen		***44,00***		***487,67***

© by Audatex 1990-2026

Überträge		***44,00***		***487,67***
(FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)				
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN (FZG MIT PARKASSISTENT)	88-1360 01	2,00	2	22,17
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)	88-1935 01	1,00	2	11,08
ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARKTRONIC)	88-1319 01	1,00	2	11,08
ANBAUTEILE KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN	60-4553 01	2,00	2	22,17
KALIBRIERUNGSFAHRT DURCHFUEHREN (FZG MIT DISTRONIC)	54-1947 ZAX	3,00	1	33,25
		53,00		***587,42***
11,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				***121,92***
42,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***465,50***

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	***DVN-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***AZ-Preis***	***Lackmat.***
VERKLEIDUNG STOSSF V REPARATURLACK ST K3 LACKMATERIAL: 168,27	0283		16,00	212,80	
KOTFLUEGEL V L REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 57,02	0741		11,00	146,30	
VORBEREITUNG ABGEBAUTE TEILE			8,00	106,40	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	106,40	
REPARATURLACKIERUNG					57,02
MATERIAL-KONSTANTE					28,00
AZT-MATERIAL-INDEX					128,73
K-REPARATURLACK (K3)					168,27
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					55,70
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	39,90	
			46,00	***611,80***	***437,72***
46,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***611,80***
Lackmaterial					***437,72***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***1 049,52***

Zusammenfassung FELGE HL:

Zusammenfassung FELGE HL:

Ersatzteile-Original :		EUR	250,00
	exkl. USt.	EUR	250,00
	+ 20% USt.	EUR	50,00
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**300,00**

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß linke Seite hinten

-LM-Felge hinten links abgeschürft (Felgen Rep.)

© by Audatex 1990-2026

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
*	SCHEIBENRAD H L INSTANDSETZEN	9551		1	250,00	250,00
						250,00

Zusammenfassung TÜR VR:

Zusammenfassung TÜR VR:

Arbeitslohn	: AZ 7,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	77,58
Dellenreparatur	: AZ 5,60 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	62,07
		exkl. USt.	EUR	139,65
		+ 20% USt.	EUR	27,93
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**167,58**

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß rechte Seite Mitte

-Tür vorne rechts mittig eingedrückt (Sanft-Instandsetzen)

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	72-6405 01	7,00	2	77,58
		7,00		***77,58***
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***77,58***

Dellenreparatur

	Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
S	TUER V R SANFT INSTANDSETZ.	1482		2,60	5	28,82
	DELLE(N) : MITTEL 1	1482				
S	23% AW-AUFSCHLAG FÜR ALUMINIUMTEILE	1482		0,60	5	6,65
S	VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	1482		2,40	5	26,60
				5,60		***62,07***
	5,60 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 5 (Dellenreparatur)					***62,07***

Zusammenfassung DACH:

Zusammenfassung DACH:

Lackmaterial	:	EUR	67,75
Lackierarbeit	: AZ 14,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	186,20

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	253,95
+ 20% USt.	EUR	50,79
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**304,74**

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß Front Mitte

-Dach vorne rechts kantig abgeschürft (Spot-Repair)

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
VORBEREITUNGSZEIT SPOT-LACKIERUNG			5,00	66,50	
MATERIAL-KONSTANTE SPOT-LACKIERUNG					59,80
MATERIAL SPOT-LACKIERUNG (1 X 7,95)					7,95
DACH SPOT LACKIERUNG LACKMATERIAL: 7,95	2351		9,00	119,70	
			14,00	***186,20***	***67,75***
14,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***186,20***
Lackmaterial					***67,75***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***253,95***

Zusammenfassung INNENRAUMSCHÄDEN:

Zusammenfassung INNENRAUMSCHÄDEN:

Ersatzteile-Original	:	EUR	195,68
Arbeitslohn	: AZ 14,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	155,17
	exkl. USt.	EUR	350,85
	+ 20% USt.	EUR	70,17
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**421,02**

Schadenbeschreibung:

INNENRAUMSCHÄDEN

-Dichtung Tür vorne links innen abgeschürft (ersetzen)
-Verkleidung Heckklappe abgeschürft (ersetzen)

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	*DVN-Nr*	*Teile-Nr*	*Stk*	*je*	*Preis*
KANTENSCHUTZ V L	1777	206 697 0000	1	61,66	61,66
VERKLEIDUNG HECKKL	4907	206 740 3100 9051	1	134,02	134,02
					195,68

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
KANTENSCHUTZ TUER V L AUS-/EINBAUEN	72-7933 01	8,00	2	88,67

© by Audatex 1990-2026

Überträge		***8,00***		***88,67***
VERKL HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	72-1932 01	6,00	2	66,50
		14,00		***155,17***
14,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***155,17***

Zusammenfassung KLASSE 2 SCHÄDEN:

Zusammenfassung KLASSE 2 SCHÄDEN:

Schadenbeschreibung:

KLASSE 2 SCHÄDEN

-Verkleidung D-Säule links verkratzt
-Verkleidung Kofferraum links verkratzt
-Rücklicht rechts aussen verkratzt (polierbar)
-Seitenwand hinten rechts verkratzt (polierbar)
-Aussenspiegelkappe rechts verkratzt (polierbar)

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
S = Sanfte Instandsetzung

© by Audatex 1990-2026

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB FG-NR F164381, KEYLESS-GO PAKET, AENDERUNGSPAKET 23/2, AVANTGARDE EXTERIEUR, KABELLOSES LADESYST, AVANTGARDE INTERIEUR, KOM-MODUL LTE, ERWEIT FUNKTION MBUX, MODELL 2024, ZUSATZHEIZUNG ELEKTR, KLIMA THERMATIC, WAERMED VERGL RUNDUM, SPIEGEL PAKET, GESCHW-ZEICHENERKEN, KOM-MODUL ECE, AKTIV BREMSASSISTENT, SPURHALTEASSIST AKT, A-/I-SPIEG AUT ABBL, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, RUECKFAHRKAMERA, ADAPT FERNLICHTASS, NAVIGAT FESTPLATTE, ZENTRALDISPLAY, LED-SCHEINWERFER, FAHRER-DISPLAY, WASCHANLAGE BEHEIZT, POLSTER LEDER ARTICO, SITZHEIZUNG V, FONDSITZ KLAPPBAR, AVANTGARDE ADVANCED, MULTIF-SPORTL LEDER, DACHRELING ALUMINIUM, PARKEN-PAKET, A-SPIEG PROJEKT LOGO, ELEK LADERAUMROLLO, SITZKOMFORTPAKET, ABLAGEPAKET, LENKRADHEIZUNG, ANH-VORR ESP STABI, KOMFORTSITZE, LORDOSENSTUETZE EL, GURTANZEIGE SITZE H, ZIERELEM SILBER GRAU, PARK-ASSISTENT, STEUERCODE H-ACHSLAS, KEYLESS-GO, EASY-PACK HECKKLAPPE, AMBIENTEBELEUCHTUNG, HANDS-FREE ACCESS, 48V TECHNOLOGIE, KAELTEMITTEL R1234YF, ABGASANL MIT 3 SENS, KUEHLERMODUL KURZ, KOFFERRAUM PAKET, KUEHLERJALOUSIE, MITTELKONSOLE SCHWA, BEIF-AIRBAG ABSCHALT, DYNAMIC SELECT, AUTOMATIK 9-GANG, LAENDER EURO NCAP, REIFENDRUCKKONTROLLE, AGILITY CONTR FAHRW, REIFEN 195/60 R17..W, FELGE 7 J X 17 ALU, TIREFIT, BLUE TEC GEN 4, ABGASANL DPF GEN 2.0, AUSFUEHRUNG KALTLAND, KRAFTST-BEH 60/66L, MITTENAIRBAG V, FUSSGAENGERSCHUTZ, NOTRUFSYSTEM, DIGITALRADIO (DA), PROD-LAND DEUTSCHLD, MONT-TEILE AUSGEBAUT, KLARLACK HART, 2-SCHICHT-UNI.

Bereifung:

1. Achse: Good Year / 225/50 R 17 Sommer Profil in mm: links: 4,7 rechts: 5,1
2. Achse: Good Year / 225/50 R 17 Sommer Profil in mm: links: 5,9 rechts: 3,3
3. Achse: Bridgestone / 225/50 R 17 Winter Profil in mm: links: 7,7 rechts: 4,3
4. Achse: Bridgestone / 225/50 R 17 Winter Profil in mm: links: 4,7 rechts: 4,4

© by Audatex 1990-2026