INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1163NJV / WBA11GF0507U43430 / 7U43430

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.917

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1163NJV | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	22/07/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1163NJV | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1163NJV | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.74 h.	1.92 h.	8,13	0,00		149,04 €
3. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
4. Moldura retrovisor puerta iz	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	0.25 h.		0,00	0,00		21,17 €
5. Moldura iz paragolpes tr	-	REPARAR	0.30 h.			0,00	0,00		11,55 €
6. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
7. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
9. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.25 h.	18,00	0,00		181,62 €
11. Luna parabrisas	-	SR Cristales				0,00	0,00		70,00 €
12. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**870,9399 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1163NJV | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,54 h.	174,78 €
Total material pintura	-	42,69 €
Total Mano de Obra Pintura	10,08 h.	388,06 €
Total Recambios	-	45,41 €
Descuento recambios aplicado	-	5,05 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	220,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E
1163 NJV


E 1163 NJV


118d
1163 NJV


118d
1163 NJV






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desde indiv.
0.6 l/h
Total 21917 km
134.8 km
168 km
11:54
Power % 100
75
50
25
0
P
Tapa del maletero abierta.
+35.5 °C
WARM-UP
MEDIA
TEL
NAV
OFF


CHECK-CONTROL
Capó abierto
Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cerrar mensaje
Manual de instrucciones
SET
MODE
P






BMW

MBA 119F 0507U4 34 30






DATOS DESDE INDIVIDUAL
Ø 5.7
12.6
134.8
Restablecer Individual
CAD-100
11:55
LOW
SYNC
LOW
SYNC



CENTRA HP6




269




BMW LED
OUTSIDE
NEXEN


HP6
PREMITRA
MAXX





Manheim

E
1 163
Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


E
1163 N
Manheim
Cox Automotive