DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKKAHPY4 S6064703	Hersteller	OPEL	Wartungstermin	-
Kennzeichen	W45000Y	Modell	Grandland Hybrid. GS. 1.2 Direct Injection Turbo. 107 kW (145 PS). 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe	Wartung Autos	-
Erstzulassung	04.02.2026	Berichtsjahr	2026	Außenfarbe	Spektrum Blau (Metal
Laufleistung	14 492 km	Hubraum	-	Innenfarbe	Stoff "Bird"/PVC. Sc
Carburant	-	Karosserietyp	SUV CrossOver	nächste technische Prüfung	-
Sitz	-	Getriebe	-	CO2	-
Türen	-	Gänge	-		

Auftragsdaten

Datum der Bewertung	13.10.2026	Lagerplatz	



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Schlüssel ✓

Reifen

Winter Kit

Hankook 225/55/19 V Winterreifen 7.0 mm

Hankook 225/55/19 V Winterreifen 7.0 mm





Hankook 225/55/19 V Winterreifen 8.0 mm

Hankook 225/55/19 V Winterreifen 8.0 mm

Beschreibung

1




Bauteil	Kompressor Nothilfe
Position	-
Beschreibung	Fehlt
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen

2



Bauteil	Füllflasche Nothilfekit
Position	-
Beschreibung	Fehlt
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen

3



Bauteil	Alufelge 19"
Position	Vorne Rechts
Beschreibung	Kratzer
Intensität	-
Reparaturmethode	Ersetzen

4



Bauteil	Tür
Position	Vorne Rechts
Beschreibung	Kratzer
Intensität	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1

5		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Hinten Links
		Beschreibung	Kratzer
		Intensität	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1
6		Bauteil	Kotflügel
		Position	Hinten Links
		Beschreibung	Kratzer
		Intensität	-
		Reparaturmethode	Polieren
7		Bauteil	Türgriff Außen
		Position	Hinten Links
		Beschreibung	Kratzer
		Intensität	-
		Reparaturmethode	Polieren
8		Bauteil	Deckel Waschbehälter
		Position	-
		Beschreibung	Fehlt
		Intensität	-
		Reparaturmethode	Ersetzen

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**355,89€**