DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	WAUZZZGY6 TA042584	Kilométrage	21 628 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2HTS143	Date d'immatriculation	05/11/2025	Cylindrée	1498
Marque	AUDI	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	A3Lim-8YS-2020	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique




Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
Recharge kit secours	✗	Adaptateur USB	✓

Pneumatiques

Falken 225/45/17 Y Eté 5.0 mm

Falken 225/45/17 Y Eté 5.0 mm



Falken 225/45/17 Y Eté 5.0 mm

Falken 225/45/17 Y Eté 5.0 mm



Dommages

1



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	25,84€

2



Elément	Clef Plip
Position	-
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	29,63€
changement de pile	

3



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage
Coût net HT	29,62€

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

5



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage
Coût net HT	29,62€

6



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage
Coût net HT	29,62€

7



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	49,00€

Résumé d'évaluation

Prix net HT	193,33€