DEKRA-Nr: 0357 / 515298 / 2026 / B080839003332 vom 30.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	30.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 119 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.10.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Kuga (2020->) / Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV Titanium X (E
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMHPT71694	HSN / TSN	8566 / BTM
DAT €uropa-Code®	012851020160001	DAT Marktindex	DE002 6449
Km-Stand abgelesen	62405	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	112	Hubraum (ccm)	2488
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 65 R 17 106 H	Arivo / Carlorful A/S	A /O	4 mm
	rechts	225 / 65 R 17 106 H	Arivo / Carlorful A/S	A /O	4 mm
2	links	225 / 65 R 17 106 H	Arivo / Carlorful A/S	A /O	5 mm
	rechts	225 / 65 R 17 106 H	Arivo / Carlorful A/S	A /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachhimmel Stoff, Dachreling silber, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Teppich, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - ECVT, Heckleuchten LED, Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW), Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (10x2-Speichen, Magnetic, glanzgedreht), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2710 mm, Reifen 225/60 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach), Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder, Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Spezialausführung 2, Sportsitze, Tagfahrlicht LED, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
4312	Fahrassistenz-Paket
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß
2318	Technologie-Paket
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig, kein Nachweis,
2. Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)
3. Heckklappe Lackierung, Steinschläge>6 Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)
4. Dach, eingedellt, smart repair (Bild 8, 9)
5. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung zerkratzt, (Bild 19)
Frontscheibe Steinschläge, (Bild 20)
Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15)
Dachrahmen rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 12)

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweise



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 8 : Dach, eingedellt, smart repair



Bild 9 : Dach, eingedellt, smart repair



Bild 10 : Heckklappe Lackierung, Steinschläge>6 Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Heckklappe Lackierung, Steinschläge>6 Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Dachrahmen rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 13 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Heckklappenverkleidung zerkratzt



Bild 20 : Frontscheibe Steinschläge