DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCSHPYX ST138791	Date d'immatriculation	29/10/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-953-HV	Odometre	30 609 km
Modèle	Nouveau Frontera GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automat	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	Albias logistique auto				











Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✗
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 4.2 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 4.2 mm



Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.6 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.0 mm




Dommages extérieurs

2



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Kit roue secours Complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

11



Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

12



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

14



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

15



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

16



Elément	Entrée de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

7



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

17



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Droit
Dommages	Tâché
Commentaires	-

Autres dommages

5		Elément	Kit réparation phare
		Position	Avant Droit
		Dommages	Cassé
		Commentaires	-

18		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 4.2 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 5.0 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 5.6 Mm
PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 4.2 Mm