VOLKSWAGEN T-ROC

Vehicle information


Brand:	**VOLKSWAGEN**	License plate:	**2CQC028**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**BARTER**	LEVEL:	**WVGZZZA1ZPV523554**
Fuel type:		Power:	**81 kW**
Version:	**1.0 TSI BUSINESS STYLE**	First registration	**14/10/2022**
Mileage:	**40809 km**	Number of doors:	

Summary of damages


Before	2
RIGHT	1
LEFT	1
Interior	1
Roof & other	1


Commercial photos


































Equipment corresponding to the VIN according to the manufacturer's information

Center armrest	Airbag	Roof bars	Rain sensor
Distance control	Power steering	DSC	Windscreen wipers / rear nozzles
Electrical operation of windows	GPS	Isofix	Alloy wheels
Electrically adjustable mirrors	Heated front seats (ECS&B)	Sport Seats	Phone
Central locking	Multifunction steering wheel		

Options according to the inspector



GPS	**Yes**


Damages

Lower body panel inside right rear
scratch(es)
to be
painted





Bodywork
Damaged -
Acceptable.
Roof & other











Damaged **Interior**
- Acceptable
Interior





Alloy wheel AVG
Scratch(es)
LI - Repair and paint (complete)
Left






Front bumper,
scratch(es),
paint
front





Front spoiler
Claw(s)
Smart repair
Front





Tires

Front Left
Winter
Aluminum
215/55/17/98/V
Fulda
7.0 mm
Front Right
Winter
Aluminum
215/55/17/98/V
Fulda
7.0 mm
Left Back
Winter
Aluminum
215/55/17/98/V
Fulda
8.0 mm
Rear Right
Winter
Aluminum
215/55/17/98/V
Fulda
8.0 mm

Controls

Category	**Private vehicle**	Registration certificate - home address section	**Yes**
Vehicle registration certificate	**Yes**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Interview	**OK**
Interview	**over 25200 km**	Repair kit	**Yes**
Number of charging cables (220V)	**0**	Number of charging cables (fast charging)	**0**
Total number of keys	**2**	Factory reset	**Yes, the vehicle has been reset to factory settings.**
Type of maintenance log	**Digital interview**		

NIV Details

''Poor weather light'' in cornering lights	ABS (Anti-lock Braking System)	Accoudoir central à l'avant
Accoudoir central arrière	Airbag conducteur	Airbag passager avec désactivation
Airbags de tête AV/AR	Airbags latéraux avant	Antenne Diversity
Antidémarrage électronique 'Transponder'	Applications décoratives ''Deep Iron Grey'' avant	Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant
Appuie-tête arrière (3)	ASR (antipatinage)	Assistance au démarrage en côte
Assistant braquage stationnement+acoustic AV/AR	Bandes centrales des sièges avant et sièges arrières extérieurs en microfibres ''ArtVelours''	Banquette arrière et dossier rabattable 1/3-2/3
Bluetooth	Caméra de recul ''Rear View''	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
Ceintures de sécurité AR (3) à 3 points	Climatronic à régulation séparée gauche/droite	Commandes d'ouverture intérieure porte chrome mat
DAB+	Détecteur de pluie	Détection de somnolence
Digital Cockpit Pro	Direction assistée asservie à la vitesse	Documentation de bord bilingue FR - NL
Eclairage d'ambiance en blanc	Eclairage individuel de l'espace pieds à l'avant	EDS (Blocage électronique du différentiel)
ESP avec stabilisation de remorque	Essuie-glace arrière avec fonctionnement intermit.	Feux arrière en technique LED - rouge sombre
Fixation Isofix 2 sièges enfants aux places AR	Fonction coming home-leaving home	Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold
Front Assist et freinage d'urgence en ville	Gicleurs de lave-glace chauffants à l'avant	GPS Discover Media Streaming & Internet
Haut-parleurs (6)	Indicateur de bas niveau du liquide lave-glace	Interface USB-C et prise de chargement USB
JAV Johannesburg 7Jx17''+215/55 R17 94V	Kit ''Easy Open'' sans dispositif de sécurité Safe	Lampes de lectures à l'avant LED (2)
Lève-vitres électriques arrière avec commande confort	Lève-vitres électriques avant avec commande confort	Light Assist
Limiteur de vitesse	Miroirs de courtoisie éclairés dans pare-soleil	MSR (Régulation du couple moteur)
OPF (Otto Particle Filter)	Outillage de bord	Pare-chocs avec plaque de protection de soubassement en Argent Métallisé
Peinture à effet perlé	Peinture métallisée	Phares à allumage automatique avec capteur
Phares LED Plus avec feux de jour LED	Plancher coffre à bagages réglab.hauteur/amovible	Poignées de porte ext. en ton carrosserie
Pommeau de levier de vitesses en cuir	Préparation 'We Connect'/'We Connect Plus'(3 ans)	Radio 'Ready2Discover' 6HP+Antenne Diversity+Service en ligne avec OCU+Wired & Wireless App Connect
Railing de toit de teinte argentée	Reconnaissance des piétons	Réglage dynamique du site des phares
Régulateur de vitesse adaptatif ACC	Rétros ext. réglables/rabattables/ dégivr.électr.+éclairage périmétrique+abaiss. auto.du rétro pass.	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
Rétroviseurs extér. à réglage et dégivrage électr.	Rétroviseurs extérieurs à mémoires	Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Door trim in imitation leather	Emergency call service (e-call)	Online service with OCU (Onboard control unit)
Front seats with height adjustment	Heated front seats	Sport-Comfort seats in the front
Audible and visual warning signal for front and rear seat belts	Indirect tire condition monitoring system	Keyless Access locking and starting system (without Safelock)
Start/Stop system with regenerative braking	Additional front/rear floor mats	Tire Mobility Set
Storage drawer under the front passenger seat	Electric/sliding panoramic sunroof	Safety triangle
Central locking + remote control (2)	Heat-resistant glazing with a green tint	Leather-wrapped multifunction steering wheel
Wired & Wireless App Connect		

Information on the content and scope of the inspection report:

- The evaluation is based on the sales standards specified by the client.
- Acceptable wear and tear according to sales standards is not always documented in this condition report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times were determined taking into account modern industrial repair methods.
- The reseller must assess individual repair costs.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.