Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart

Hersteller

Modell / Verkaufsbezeichnung	Leon Sportstourer 2.0 TDI DSG Style
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	7593 ASL 00446
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKL8SR038372
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	17.01.2025 / 17.01.2025
Nächste HU	01/2028 (Abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	65.476 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grey metallic (S7H)
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.968 ccm / 4
Leistung	110 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.504
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.040

Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Hellgrau-Dunkelgrau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	8.400 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Ersatzrad

Ablauf: 07/2029 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ablagefach in den vorderen Türen

Ablagetasche an den Rückseiten der Vordersitze

Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag: Beifahreraibag-Deaktivierung

Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten

Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer

Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel

Bordcomputer

Bremsleuchte, dritte

Dachreling, schwarz

Dieselpartikelfilter

Differentialsperre, elektronisch XDS

Drehzahlmesser

Elektronische Parkbremse

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS)

Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion

Gangempfehlungsanzeige

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumrollo

Geschwindigkeitsbegrenzer

Geschwindigkeitsregelanlage GRA

Getriebe: 7-Gang DSG

Handschuhfach beleuchtet

Heckscheibe beheizbar

Heckscheibenwischer

Karosserie verzinkt

Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf)

Kopfstützen (2) vorn

Kopfstützen (3) hinten

LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten

Lenkrad in Leder mit Multifunktion

Leselampe vorn/hinten

Licht: Voll-LED-Heckleuchten

Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit

Müdigkeits- und Ablenkungserkennung

Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service

Polster: Stoff

Radio: Media System Plus 10,4"

Radiozubehör: 2 USB-C-Schnittstelle vorne

Radiozubehör: 6 Lautsprecher

Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming

Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+

Reifenkontrollanzeige

Räder: Leichtmetallräder (4) 7 J x 16" "Design I"

Räder: Tyre fit

Schaltwippen am Lenkrad

Servolenkung

Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten

Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar

Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung

Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer

Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite

Spurhalteassistent

Start-Stopp-System

Steckdose: 12-V-Steckdose vorne

Ultraschall-Einparkhilfe hinten

Variabler Gepäckraumboden

Verkehrszeichenerkennung

Verzurrösen im Gepäckraum

Wegfahrsperre elektronisch

Wärmeschutzverglasung

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbags hinten und Knieairbag für Fahrer

Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung

Diebstahl- Warnanlage mit Back-up-Horn

Gepäcktrennnetz

Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung)

Klimaanlage "Climatronic"

Lackierung: Metallic

Paket: Winter-Paket

Schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem; Kessy Advanced

Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt

Virtual Cockpit

1	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Interieur	Innenraum (Stark verschmutzt) - verschmutzt - reinigen
3	Unterlagen	Serviceheft - kein Nachweis - Wertminderung
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - fehlt - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

-

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 16 Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges





Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Beschädigung 1: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Stark verschmutzt) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Stark verschmutzt) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Stark verschmutzt) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Stark verschmutzt) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Stark verschmutzt) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Stark verschmutzt) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum (Stark verschmutzt) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren