DEKRA-Nr: 0357 / 024626 / 2026 / B085578002624 vom 05.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	05.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 141 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Zum Bearbeitungszeitraum lagen keine Daten bzgl. der letzten durchgeführten Wartung vor.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.11.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Kuga (2020->) / Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV ST-Line X (EU
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMHPJ78313	HSN / TSN	8566 / BTM
DAT €uropa-Code®	012851020220001	DAT Marktindex	DE002 6452
Km-Stand abgelesen	68499	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Leistung (kW)	112
Hubraum (ccm)	2488	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Magnetic-Grau (Metallic) / Metallic / PN4DQ0

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	1 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	1 mm
2	links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Body-Styling-Paket, Bordcomputer, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling schwarz, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten ST-Design, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - ECVT, Heckleuchten LED, Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW), Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (5x2-Speichen, Rock Metallic), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport/Leder, ST), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2710 mm, Reifen 225/60 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Scheibenrahmen schwarz, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach), Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff Wildleder Optik, Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Spezialausführung 2, Sport-Fahrwerk, Sportsitze, Standard Variante, Tagfahrlicht LED, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
4312	Fahrassistenz-Paket
11591	Lackierung Magnetic-Grau Metallic
2318	Technologie-Paket
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Bremsscheiben hinten Tragbild magelhaft, erneuern (Bild 18, 19, 20)
2. Sommerreifen einseitig abgefahren, Fahrzeug vermessen (Bild 21, 22)
3. Sitzbezug VL Kunstleder gebrochen, erneuern (Bild 9)
4. Dach mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen (Bild 10, 12, 13, 14, 15, 16)
5. Heckspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)
6. Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 17)
7. Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen
8. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 8)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag/Delle, Gebrauchsspur (Bild 7, 23)

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweis, fehlt,
   Wertminderung

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	1 mm	SO
vorne rechts	1 mm	SO

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag/Delle, Gebrauchsspur




Bild 8 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 9 : Sitzbezug VL Kunstleder gebrochen, erneuern




Bild 10 : Dach mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen




Bild 11 : Heckspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 12 : Dach mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen




Bild 13 : Dach mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen



Bild 14 : Dach mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen




Bild 15 : Dach mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen




Bild 16 : Dach mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen




Bild 17 : Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Bremsscheiben hinten Tragbild magelhaft, erneuern



Bild 19 : Bremsscheiben hinten Tragbild magelhaft, erneuern



Bild 20 : Bremsscheiben hinten Tragbild magelhaft, erneuern



Bild 21 : Sommerreifen einseitig abgefahren, Fahrzeug vermessen



Bild 22 : Sommerreifen einseitig abgefahren, Fahrzeug vermessen



Bild 23 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag/Delle, Gebrauchsspur